

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
1	东莞联桥电子有限公司	茶山	电子电路制造	8.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
2	东莞市兴凯瑞电子有限公司	茶山	电子电路制造	8.02	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少废水、噪声示意图。2、缺少噪声点位、指标。自行监测开展情况：1、监测断面不规范。2、2021年度噪声未监测。监测信息公开情况：1、未公开自行监测结果。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
3	东莞市震泰电子科技有限公司	茶山	电子电路制造	8.02	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少无组织废气、噪声点位示意图。2、缺少噪声、无组织废气指标。自行监测开展情况：1、排污口合并，建议申请更改排污证。2、2020年第一、二、四季度及2021年第一季度缺少噪声监测。3、噪声监测频次不满足要求。4、监测放小于15平方米，未放置温湿度计。监测信息公开情况：1、未公开自行监测结果。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
4	扬宣电子（东莞）有限公司	茶山	电子电路制造	8.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
5	东莞翔国光电科技有限公司	茶山	电子电路制造	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
6	杭州威利广光电科技股份有限公司东莞分公司	茶山	塑料零件及其他塑料制品制造/模具制造	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对（pH、化学需氧量、氨氮）监测	是	——
7	葛司蒂电工材料（东莞）有限公司	茶山	涂料制造、塑料零件及其他塑料制品制造电子	8.05	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
			元器件与机电组件设备制造								
8	昌宏光电（东莞）有限公司	茶山	电子电路制造	8.05	基本规范	监测方案制定情况：1、方案中缺少监测点位及示意图；缺少采样和样品保存方法；缺少质量保证和质量控制。2、监测点位及示意图中，方案未体现监测点位示意图。3、监测点位数量中遗漏雨水监测。4、监测指标中无组织废气缺少挥发性有机物监测指标。5、企业已委托有资质的第三方机构开展监测，但方案上未体现监测仪器设备；缺少质量保证和质量控制；未体现采样和样品保存方法。自行监测开展情况：1、废气排放口开口位置未完全规范化。（已详细告知企业整改要求）2、监测点位完成率中“颗粒物”点位名称不匹配。3、报告出具采样浓度，排放速率，但是企业排放口不规范，无法计算排放速率；监测报告中的采样仪器不全。监测信息公开情况：1、公开的排污单位基本信息中，废气排放口数量与实际情况不一致。2、公开的监测报告结果中，无2020年10月23日的监测报告。3、监测结果未在报告签发后10个工作日内进行公开发布。4、监测结果公布完整性中，2020年第1季度，第3季度监测结果未公开。5、未开展自行监测原因不全的说明。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
9	东莞森玛仕格里菲电路有限公司	茶山	电子电路制造	8.05	基本规范	监测方案制定情况：1.方案加盖公章及骑缝章。2.有组织废气监测点位不全，应补充完整；缺失废水、无组织废气和噪声监测点位；3.废气排放口DA004、DA005、DA008、DA012、DA014、DA018为新增排放口，目前处于试运行、验收期间，暂未纳入自行监测方案内；应补充噪声监测点位；4.综合废水排放口补充悬浮物指标，有机废气排放口（FQ-W0901）、（FQ-W0902）应补充挥发性有机物指标；无组织废气应补充氯化氢和硫酸雾指标；5.酸雾废气排放口（FQ-W0903）的指标氮氧化物执行标准应为DB44/27-2001,限值为120mg/m3；	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						厂界指标挥发性有机物执行标准应为 DB44/815-2010; 综合废水排放口、含镍废水排放口执行标准应为 DB44/1597-2015 表 1 珠三角地区限值; 6. 废水 pH 监测分析方法建议修改为 HJ1147-2020; 7. 补充相应的质控措施 (包括空白样、平行样、加标回收或质控样)。自行监测开展情况: 1. 废气排放口 (FQ-W0908)、(FQ-W0912) 缺少符合要求的监测平台; 综合废水排放口明渠过短, 无法形成平缓水流段; 2. 监测报告 (20210125001) 有机废气排放口 (FQ-W0901、FQ-W0902) 挥发性有机物执行标准应为 DB44/815-2010; 氮氧化物执行标准应为 DB44/27-2001, 限值为 120mg/m3; 无组织废气挥发性有机物执行标准应为 DB44/815-2010; 3. 监测报告 (20210125001) 颗粒物的监测方法应只有 GB/T16157-1996, 无 HJ836-2017, 监测报告 (20210125001) 颗粒物方法应只有 GB/T16157-1996, 无 GB/T15432-1995。监测信息公开情况: 1. 公开发布结果中未检出结果均应为检出限 +L; 2021 年 1 月 14 日监测的 FQ-W0901 (有机废气排放口 001) 非甲烷总烃结果发布错误; 粉尘颗粒物结果发布错误, 无组织废气甲苯和挥发性有机物发布错误; 2. 对于委托手工监测的数据要求报告签发日期 10 天内需发布; 2. 综合废水排放口仅能录入总磷、氟化物、总氰化物、锌四个项目, FQ-W0902 (有机废气排放口 002) 甲醛限值未录入, 污染物排放方式及排放去向。					
10	广瀚电机 (东莞) 有限公司	常平	金属表面处理及热处理加工	8.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性; 进一步提升对自行监测工作的重视程度, 做好日常排污维护和台账记录登记; 加强做好监测数据联网发布工作, 注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
11	万普达纺织制品 (东莞) 有限公司	常平	棉印染精加工	8.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性; 进一步提升对自行监测工作的重视程度, 做好日常排污维护和台账记录登记; 加强做好监测数据联网发布工作,	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
12	东莞市朗诗数码纺织品有限公司	常平	服饰制造	8.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
13	东莞市荣津实业投资有限公司	常平	污水处理及再生利用；热力生产和供应	8.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
14	东莞运城制版有限公司第二车间	常平	印刷专用设备制造；金属表面处理及热处理加工	8.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
15	东莞市杭化哈利玛造纸化学品有限公司	常平	专用化学品制造/热力生产和供应	8.18	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
16	东莞市南泉丝印有限公司（第二厂区）	常平	其他机织服装制造	8.18	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
17	东莞市蓝彩印花有限公司	常平	化纤织物染整精加工	8.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
18	台丰印刷电路板（东莞）有限公司	常平	电子元件及电子专用材料制造	8.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对（pH、化学需氧量、氨氮）监测	是	——
19	东莞卡翡亚家	大	木质家具制	8.11	较为	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一	是	督导保持	未进行考	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	具有限公司	朗	造		规范	步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。		按证排污	核或比对		
20	东莞市鑫熙强精密科技有限公司	大朗	金属表面处理及热处理加工	8.12	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
21	东莞同昌电子有限公司	大朗	电子电路制造	8.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
22	东莞准致金属制品有限公司	大朗	有色金属铸造	8.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
23	东莞日清包装有限公司	大朗	包装装潢及其他印刷	8.18	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
24	东莞市海核五金有限公司	大朗	金属表面处理及热处理加工	8.18	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
25	东莞奇妙包装有限公司	大朗	包装装潢及其他印刷	8.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
26	东莞三星灯饰有限公司	大朗	其他未列明金属制品制造表面处理	9.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
27	东莞炬鼎照明有限公司东莞第一分公司	大朗	金属表面处理及热处理加工	9.07	基本规范	监测方案制定情况：1.监测方案建议加盖公章及骑缝章。2.应补充监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制；3.补充完整监测点位及示意图；4.厂界的硫酸雾、氯化氢、铬酸雾应执行 GB21900-2008，噪声应为工业企业噪声 GB12348-2008。5.补充详细的样品采样和保存方法。6.厂界颗粒物监测分析方法应为 GB/T15432-1995；建议 pH 方法为 HJ1147-2020；7.补充每个监测项目使用的仪器设备；8.补充相应监测项目的质控措施。自行监测开展情况：1.废水排放口明渠过短；废气所有酸雾排放口无监测平台；2.没有监测车间废水排放口 DW001、DW002；3.废水为月度监测，3、4 月份未检测；废气为季度监测，第一季度未检测；4.报告编号 SGT-HJ21051406-1a 无组织废气苯、甲苯、二甲苯检出限应为 0.0005mg/m3；报告编号 SGT-HJ21051406-3 废水 pH 值检测结果应保留小数点后一位，为 7.3；5.自动监测设备流量计未校准；6.水质自动采样单元未具有混合水样、留样功能；7.监测站房无湿度计。监测信息公开情况：1.排污单位实际情况为 2 条粉尘排放口，5 条酸雾排放口，公开信息为 4 条粉尘排放口，3 条酸雾排放口；2.5.18 采样的废气监测点 10 颗粒物检测结果应为 31.6；20121.7.16 工业废水排放口总磷、铜、锌、镍检测结果应分别为 <0.01、<0.05、<0.02、<0.05；3.5.18 监测废气、噪声结果公开不及时；4.监测结果缺少污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
28	东莞市海晟印刷材料科技有限公司	大岭山	涂料制造	8.26	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
29	东莞新荣精密	大	汽车零部件	8.26	较为	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一	是	督导保持	未进行考	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	汽车配件有限公司	岭山	及配件制造、有色金属铸造		规范	步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。		按证排污	核或比对		
30	东莞达艺家私有限公司	大岭山	木质家具制造	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
31	广东森源蒙玛实业有限公司	大岭山	家具制造业	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
32	东莞市铝顺合金精密科技有限公司	大岭山	有色金属铸造	9.01	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
33	东莞市裕同包装科技有限公司	大岭山	其他纸制品指导行业	9.07	基本规范	监测方案制定情况：1、方案中缺少采样和样品保持方法、监测分析方法和仪器。2、监测点位中缺少厂界噪声监测点位及指南针标识。3、监测点位数量中遗漏生活污水、厂界噪声未进行监测。自行监测开展情况：1、废气排放口开口位置未完全规范化。（已详细告知企业整改要求）2、厂界噪声监测频次不够，厂界噪声应为1次/季度，目前企业监测频次为1次/半年。3、监测报告（报告编号 LC-DH20964-004(G)）VOCs的排放限值错误。监测信息公开情况：1、监测结果未在信息平台上进行发布。2、监测结果公开不及时，结果应在报告签发后10个工作日内进行公开发布。3、企业监测结果公开不完整，监测结果均为进行公开。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
34	伊尔水性涂料（东莞）有限公司	大岭山	涂料制造	9.07	不规范	监测方案制定情况：1、方案中缺少采样和保存方法；缺少监测分析方法和仪器。2、监测点位中缺少有组织废气排放口标识；缺少噪声监测点位；缺少雨水、生活污水园区排放口点位。3、监测点位数量遗漏无组织	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						废气监测。4、遗漏厂界噪声监测；遗漏雨水监测。5、执行的排放标准中 VOCs 排放限值错误。自行监测开展情况：1、DA001 废气排放口开口位置未完全规范化。（已详细告知企业整改要求）2、企业自 2018 年 9 月完成验收监测后，再未开展自行监测，已当场告知《排污许可管理条例》相关规定，告诫企业当即整改（企业已承诺尽快补测并发布并保证后续严格按照规定执行）。监测信息公开情况：1、自行监测信息未进行公开。2、因企业自 2018 年完成验收后并未进行自行监测，所以并没有任何监测结果公开信息。					
35	东莞市豪利门业实业有限公司	大岭山	木质家具制造	9.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
36	东莞佳达电路板有限公司	道滘	电子电路制造	7.21	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
37	东莞市石鼓污水处理有限公司（东莞市道滘污水处理厂一期提标工程）	道滘	污水处理及其再生利用	7.21	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
38	东莞市道滘兴隆造纸厂有限公司	道滘	机制纸及纸	7.22	基本规范	监测方案制定情况：1.自行监测方案加盖骑缝章。2.补充采样和样品保存方法的介绍；3.示意图上补充所有监测点位（有组织废气、无组织废气、废水、噪声）；4.无组织废气补充监测指标硫化氢、氨；5.排放标准未体现有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，应补充其排放限值；6.补充具体样品采样和保存方法；7.补充有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的监测分析方法；	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						林格曼黑度监测分析方法应修改为 HJ/T398-2007; pH 监测分析方法建议修改为 HJ1147-2020; 8.五日生化需氧量监测仪器补充生化培养箱; 9.补充废水空白样质控措施。自行监测开展情况: 1.废水明渠设计不规范; 2.未对无组织废气监测指标硫化氢、氨开展监测。3.废水监测项目 pH、悬浮物、色度、BODs 的监测结果仅有数据表格, 无具有 CMA 资质印章的监测报告; 4.林格曼黑度监测分析方法应修改为 HJ/T 398-2007; pH 监测分析方法建议修改为 HJ1147-2020; 5.监测站房补充温湿度计。监测信息公开情况: 1.自行监测结果未按要求公开; 2.公开的监测结果中(2020年)无组织废气氨氧化物监测结果错误, 应为 0.050mg/m3; 3.监测结果公开不及时; 4.监测结果公开缺失所有监测项目的标准限值、废水污染物排放去向。					
39	东莞市福珍针织制衣有限公司	道滘	棉印染精加工	7.22	基本规范	监测方案制定情况: 1.示意图补充无组织和噪声监测点位。2.根据实际情况, 噪声监测点位应改为厂界东外 1 米处。3.废水样品采集和保存应修改为 HJ91.1-2019。4.废水总磷项目监测方法应改为 GB/T11893-1989; 动植物油方法应改为 HJ637-2018; pH 值监测方法建议改为 HJ1147-2020; 无组织废气硫化氢监测方法应改为 GB/T 14678-1993; 5.补充废水空白样质控措施。自行监测开展情况: 1.无组织颗粒物下风向监测结果需扣减参照点结果进行评价; 2.无组织废气监测分析方法应改为 GB/T14678-1993; 林格曼黑度监测方法应改为 HJ/T398-2007; 3.监测人员无自认定支撑材料; 4.无仪器设备档案; 5.无仪器校验/校准记录; 6.无原始采样记录; 7.无样品分析原始记录; 8.无质控措施记录。9.总磷、总氮在线设备新安装, 正在进行联网验收流程。10.监测站房未做到专室专用。监测信息公开情况: 自行监测平台无法登录, 据现场了解, 企业有按要求公开相关信息。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
40	东莞坤巨灯饰照明有限公司	道滘	照明灯具制造及金属表面处理及热处理加工	7.23	基本规范	监测方案制定情况: 1.建议编写纸质盖章监测方案; 2.补充监测点位及示意图、采样和样品保存方法、质量保证与质量控制; 3.补充具体监测点位及示意图相关信息; 4.补充无组织废气硫酸雾、颗粒物、NO _x 、苯、甲苯、二甲苯、VOCs 的执行标准; 5.补充样品采样和保存的相关方法; 6.废气 VOCs 监测分析方法, 应为 DB44/814-2010; 废水总磷、总氮、铁、铝、石油类监测分析方法, 应加以补充; 7.应补充所有监测指标用到的监测仪器; 8.应补充相关废水、废气样品采样的相关质控措施。自行监测开展情况: 1.有组织废气排放口无监测平台, 均需加装平台; 2.报告废水评价标准使用错误, 应使用 DB44/1597-2015 与 DB44/26-2001 评价。监测信息公开情况: 1.有组织废气排放口(除粉尘排放口外其余 4 条)、无组织废气、废水、噪声的采样时间录入错误; 有组织废气中甲苯+二甲苯合计浓度应修改为 20; 2.无组织废气应录入标准限值; 补充污染物排放方式及排放去向; 补充污染源监测年度报告。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
41	新生活塑胶五金(东莞)有限公司	道滘	金属表面处理及热处理加工	7.23	基本规范	监测方案制定情况: 1.自行监测方案加盖骑缝章; 2.补充监测点位及示意图; 补充采样和样品保存方法; 3.补充厂区示意图, 并在图上标注所有监测点位图示; 4.无组织废气应补充臭气浓度指标; 5.铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氟化氢执行标准修改为 GB21900-2008; VOCs 执行标准应修改为 DB44/814-2010; 补充无组织废气所有监测项目的执行标准; 6.补充具体样品采样和保存的方法; 7.废气硫酸雾监测分析方法修改为 HJ544-2009; 8.补充废水、废气空白样质控措施; 补充仪器校准质控措施。自行监测开展情况: 1.有组织废气所有排污口管道过短, 无法满足开口要求, 部分排污口需加装监测平台; 废水排放口明渠过短, 无法形成平缓水流段; 2.无组织废气应补充臭气浓度指标; 3.根据自行监测方案和排污许可证要求, 废水总氰化物、	否	已制作执法笔录	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						总镍、总铜、总铬频次为一日一次，实际监测一月一次；4.苯、甲苯、二甲苯监测分析方法使用错误，应采用 HJ583-2010；5.监测站房小于 15m ² ；监测站房应添加温湿度计。监测信息公开情况：1.自行监测结果未按要求公开；2.2021 年 4 月的废水公开结果中石油类、氰化物、铜、镉、镍的公开结果与监测报告不一致；3.监测结果公开不及时；4.补充污染物排放方式及排放去向。					
42	东莞东美线业有限公司	道滘	化纤织物染整精加工	7.27	基本规范	监测方案制定情况：1、缺少示意图、采样和样品保存方法、质量保证与质量控制、缺失监测分析仪器。2、无监测点位示意图。3、缺样品采样和保存方法。4、无监测仪器设备。5、无质控措施。自行监测开展情况：1、污水口未设置规范化标识。2、雨水未监测、符合 50% 以上。3、面积小于 15 平方米。监测信息公开情况：1、自行监测结果部分未公开。2、锅炉，废水、雨水不及时公开。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
43	东莞明海整染厂有限公司	道滘	棉纺织及印染精加工	7.27	基本规范	监测方案制定情况：1、缺失示意图、采样和样品保存方法、质量保证和质量控制。2、缺失监测点位及示意图。3、缺失燃烧废气自行监测。4、缺失样品示样和保存方法。自行监测开展情况：1、缺失相应的质控措施。2、缺失燃烧废气 10 个点位检测。3、缺少燃烧废气 10 个点位检测频次。4、缺乏技术培训考核材料。5、总氮与氨氮存在互相干扰，实验室环境不满足标准要求。6、仪器无张贴状态标识。7、缺少原始采样记录。8、缺少样品分析过程取量数值。9、缺少质控措施。10、缺少温湿度计。11、缺少温湿度计。监测信息公开情况：1、废气未公开结果。2、废气监测结果不及时。缺废气监测点位。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
44	东莞市良强机械有限公司	道滘	通用设备修理表面处理	7.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
45	东莞光润家具股份有限公司	东城	家具制造业	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
46	东莞古珀家具有限公司	东城	家具制造业	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
47	东莞美维电路有限公司	东城	电子电路制造	8.05	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
48	广东红旗家具有限公司	东城	木质家具制造	8.1	基本规范	监测方案制定情况：1、监测点位及示意图中遗漏指南针和风向标识。2、监测点位数量中遗漏雨水排放口监测。3、样品采样及样品保存方法中，HJ/T 91-2002需变更为 HJ 91.1-2019。4、监测分析方法选择中，有组织废气颗粒物分析方法错误；无组织废气 TSP、VOCs 的分析方法错误。自行监测开展情况：1、废气排放口开口位置未完全规范化。（已详细告知企业整改要求）。2、企业排放口不规范，无法计算排放速率。3、废气在线设备自动监测中，企业未设置监测站房。监测信息公开情况：1、公开的监测结果与监测报告（原始记录）中，企业未提供监测报告对应的原始记录。2、监测结果未在报告签发后 10 个工作日内进行公开发布。3、监测结果公开中无 2020 年污染源监测年度报告；未开展自行监测原因不全的说明。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
49	罗门哈斯电子材料（东莞）有限公司	东城	专项化学用品制造	8.1	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
50	东莞铭晋家具有限公司	东城	木质家具制造	8.11	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
51	华润雪花啤酒（广东）有限公司	东城	啤酒制造	8.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
52	生益电子股份有限公司	东城	电子电路制造	8.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
53	辰东意普万新材料（广东）有限公司东坑分公司	东坑	初级形态塑料及合成树脂制造锅炉	8.31	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
54	东莞市协展纸制品有限公司	东坑	纸和纸板容器制造	8.31	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
55	东莞达亿瓦体育用品有限公司	东坑	体育用品制造；表面处理	9.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
56	东莞市冠邦五金制品有限公司	东坑	金属结构制造；表面处理	9.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
57	东莞隆昌电子有限公司	东坑	电子电路制造	9.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
58	广东高义包装印刷有限公司	东坑	纸和纸板容器制造	9.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
59	东莞市石鼓污水处理有限公司（东莞市雁田污水处理厂提标工程）	凤岗	污水处理及再生利用	9.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对（pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）监测	是	——
60	东莞联丰科艺金属有限公司	凤岗	金属制品制造/表面处理/木质家具制造/锅炉	9.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
61	东莞市石鼓污水处理有限公司（凤岗竹塘污水处理厂一期提标项目）	凤岗	污水处理及其再生利用	9.18	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
62	东莞联泰制衣有限公司	凤岗	纺织服装制造	9.22	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
63	东莞市凤岗雁田方中税务有限公司	凤岗	污水处理及其再生利用	9.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
64	东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司	凤岗	污水处理及其再生利用	9.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
65	东莞南方中集物流装备制造有限公司	凤岗	集装箱制造	9.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
66	米亚精密金属科技（东莞）有限公司	凤岗	金属表面处理及热处理加工	9.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
67	东莞市海盈精密五金有限公司	凤岗	金属表面处理及热处理加工	9.28	基本规范	监测方案制定情况：1、监测点位及示意图中遗漏噪声监测点位标识；遗漏无组织废气监测点位标识。2、监测仪器设备中，五日生化需氧量、氮氧化物选择的设备不合理。自行监测开展情况：1、废气排放口开口位置未完全规范化。（已详细告知企业整改要求）2、监测点位完成率中，车间废水排放口未进行监测；车间废水排放口流量未进行监测。3、化学需氧量、总铬、总镍、总铜、总锌、总氮、氨氮等指标监测频次为1次/日，但实际开展时企业用简易监测包代替每日监测结果；悬浮物等指标频次为1次/月，但企业并未落实监测。监测信息公开情况：1、企业现场未能提供近期自行检测记录，但是信息平台上监测数据发布。2、监测结果未在报告签发后10个工作日内进行公开发布。3、监测结果公开中无污染物排放方式及排放去向。4、未开展自行监测原因不全的说明。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
68	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司	高埗	建筑陶瓷制品制造	7.09	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
69	东莞锂威能源科技有限公司	高埗	锂离子电池制造	7.12	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
70	东莞市灏杰明家具有限公司	高埗	木质家具制造	7.16	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。2、执行标准不完善3、部分排放标准缺失。自行监测开展情况：1、缺少2020年第四季度噪声监测，企业无近期自行检测记录，建议核实并按照排污证频次补充开展自行检测。。监测信息公开情况：1、未公开自行监测结果。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
71	东莞市天悦家具有限公司	高埗	家具制造业	7.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
72	陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司	高埗	眼镜制造	7.19	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
73	陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司高埗分公司	高埗	眼镜制造	7.19	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
74	东莞市锐达涂料有限公司	高埗	油墨及类似产品制造、锅炉、涂料制造	7.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
75	东莞市盈兴电子器件有限公司	高埗	电子电路制造	7.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
76	日立安斯泰莫汽车动力科技（东莞）有限公司	莞城	汽车零部件及配件制造	8.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
77	东莞恩斯克转向器有限公司	莞城	汽车零部件及配件制造	8.25	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
78	东莞维科电池有限公司	横沥	锂离子电池制造	8.26	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
79	东莞市彩杰环保包装科技有限公司	横沥	纸制品制造	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
80	东莞市港田高分子材料有限公司	横沥	初级形态塑料及合成树脂制造	8.31	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
81	东莞市康恒五金科技有限公司	横沥	金属表面处理及热处理加工其他未列明金属制品制造	8.31	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
82	东莞市兴康机电科技有限公司	横沥	其他通用零件制造表面处理	8.31	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
83	东莞小锂新能源科技有限公司	横沥	锂离子电池制造	9.01	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
84	亚法金属（东莞）有限公司	横沥	其他未名金属制品制	9.01	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
			造/表面处理			护和台账记录登记; 加强做好监测数据联网发布工作, 注重准确性、及时性、完整性。					
85	东莞市沃顿印刷有限公司	横沥	其他纸制品制造/包装装潢及其他印刷	9.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性; 进一步提升对自行监测工作的重视程度, 做好日常排污维护和台账记录登记; 加强做好监测数据联网发布工作, 注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
86	东莞世丽纺织有限公司	洪梅	棉印染精加工	7.14	基本规范	监测方案制定情况: 1.补充定型废气(DA007- DA012)、污水处理废气处理排放口(DA013)、噪声监测点位; 2.新增污水处理废气处理排放口(DA014)、烧毛废气排放口(DA015) 2条排气筒; 3.建议补充废水样品采集和保存具体标准号 HJ91.1-2019; 4.颗粒物监测分析方法应添加《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)、《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》。(GB/T15432-1995);挥发性有机物监测分析方法应修改为 HJ583-2010、甲苯+二甲苯修改为 DB44/814-2010 附录 D; 5.补充废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃等)、废水(色度、悬浮物、五日生化需氧量等)监测仪器; 6.质控措施中 HJ/T90-2002 应修改为 HJ91.1-2019; 废水补充空白样质控措施, 废气补充空白样、平行样质控措施。自行监测开展情况: 1.补充监测人员相应能力自认定支撑材料; 2.补充仪器设备档案、张贴唯一性编号和明确的状态标识、有效检定证书; 3.补充仪器校验/校准记录; 4.补充原始采样记录(至少 2 人签字); 5.补充样品分析原始记录(至少 2 人签字, 审核)。6.补充质控措施记录; 7.现有自动采样单元不具有采集混合水样、留样功能。8.监测站房应小于 15m ² 。监测信息公开情况: 1.公开信息中定型废气只有一条, 补充剩余 5 条; 2.公开的监测结果中采样时间错误, 写成了报告签发时间; 3.监测结果公开不及时。4.监测结果公开补充定型废气监测点位、监测时间、污染物种类及浓度标准限值、达标情况、超标倍数。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
87	东莞万钧电子科技有限公司	洪梅	电子电路制造	7.14	基本规范	监测方案制定情况：1.补充废水、有组织废气、无组织废气点位；建议添加指南针图示；2.补充废水（DW001）、废气（DA001~DA003、DA005）监测点位，噪声监测点位；3.无组织废气监测指标补充挥发性有机物；4.补充挥发性有机物执行标准 DB44/815-2010 5.建议修改 HJ/T91-2002 为 HJ91.1-20196.挥发性有机物监测分析方法修改为 DB44/815-2010 附录 D；废水总铜监测分析方法修改为 GB7475-1987；建议 pH 修改为 HJ1147-2020。7.补充废气、废水空白样质控措施。自行监测开展情况：1.水质自动采样单元不具有采集混合水样、留样功能。2.监测站房应添加温湿度计。监测信息公开情况：1.自行监测结果未按要求公开。2.废气氨监测分析方法与实际情况不符，应改为 HJ533-2009；废水总氮、总磷、总铜监测分析方法与实际情况不符，应分别修改为 HJ636-2012、GB11893-1989、GB/T7475-1987。3.平台公开的 2021 年 1 月 29 日采样的废水监测结果中总磷应修改为 0.01L、总铜应修改为 0.05L。4.监测结果公开不及时。5.补充公开废气所有点位监测结果；补充公开 3 月份至今的监测结果。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
88	广东理文造纸有限公司	洪梅	机制纸及纸板制造/火力发电	7.15	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
89	广东理文卫生用纸有限公司	洪梅	机制纸及纸板制造/火力发电	7.19	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
90	台玻华南玻璃有限公司	洪梅	平板玻璃制造其他玻璃制造制镜及类似品加工	7.19	不规范	监测方案制定情况：1、监测点位示意图、采样和样品保存方法、分析方法和仪器、质量保障缺失内容。2、缺监测点位示意图。3、监测点位数量满足 80%，方案信息不清晰。4、监测指标满足 80%以上。5、监测频	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						次满足80%以上。6、执行标准不清晰。7、缺失采样和保存方法。8、缺失所有指标分析方法。9、方案中缺失监测仪器。10、方案中缺失质控措施。自行监测开展情况：1、对照排污证，全厂共计29个污染源排放口，但企业实际只提供其中3个排放口监测报告，点位只占10%。2、监测指标实际只占10%完成率。3、监测频次实际对废水、废气3个排放口有监测信息。4、缺温湿度计。5、校准设备不保存记录（功能问题），现场运维有校准图。6、已告知企业尽快按实际情况变更排污证内容。监测信息公开情况：1、自行监测结果未公开。2、信息公开缺失。3、监测结果未公开。4、监测结果不公布。缺失监测结果所有信息整改方向。完善自行监测那内容及及时上报污染源信息平台公开信息					
91	东莞东风南方东升汽车销售服务有限公司	厚街	汽车修理与维护	7.27	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少噪声点位。自行监测开展情况：1、标识牌与排污证不一致。2、企业近期缺少噪声、废气无组织、废水点位检测记录，建议核实并按照排污证频次补充开展自行检测。3、缺少噪声、颗粒物无组织废气、废水指标。监测信息公开情况：1、未公开自行监测结果。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
92	东莞金亿电线科技有限公司	厚街	电线、电缆制造	7.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
93	东莞市厚街镇金泽路分散式污水处理站	厚街	污水处理及再生利用	7.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	否	已制作执法笔录	未进行考核或比对	/	/
94	东莞市金龙珠宝首饰有限公司	厚街	珠宝首饰及有关物品制造	7.27	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。2、缺少执行标准及限值。3、企业近期缺少噪声、废气无组织、废水点位检测记录，建议核实并按照排污证频次补充	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						开展自行检测。4、点位编号不对应。5、噪声、废水指标不明确。自行监测开展情况：1、未设标识牌。2、监测口不规范。3、缺少 2021 年度监测报告。监测信息公开情况：1、未公开自行监测结果。					
95	东莞市厚街海清污水处理有限公司	厚街	污水处理及其再生利用	7.29	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
96	东莞市石鼓污水处理站有限公司（东莞市厚街沙塘污水处理厂一期提标工程）	厚街	污水处理及再生利用	7.29	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
97	东莞市石鼓污水处理站有限公司厚街分公司	厚街	污水处理及再生利用	7.29	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
98	东莞市埗能再生资源发电有限公司	厚街	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	7.29	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
99	信义超白光伏玻璃（东莞）有限公司	虎门	平板玻璃制造	9.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
100	东莞市佳钦五金塑胶有限公司	虎门	金属表面处理及热处理加工	9.15	基本规范	监测方案制定情况：1、缺少点位示意图、采样和样品保存方法、质控措施，建议完善。2、按照监测报告补充完善所有监测示意图；3、写明每种类型污染物采样和样品的保存方法和标准，写明每个污染物的具体执行标准，完善各个污染物的分析方法。4、补充完善各	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						个污染物的监测仪器名称和型号。自行监测开展情况：暂未发现不规范项。监测信息公开情况：1、信息公开的结果与监测报告不符，建议核实；2、污染物的浓度和限值疑似有误，建议核实；3、未监测原因要说明；4、污染物排放去向须明确。					
101	东莞利旺五金有限公司	虎门	金属表面处理及热处理加工	9.16	基本规范	监测方案制定情况：1、监测点位和示意图不完整；2、监测点位和频次覆盖率 50%；3、污染因子铜、COD、SS 疑似执行标准有误；4、没有监测仪器的型号和名称；5、缺少质控。自行监测开展情况：暂未发现不规范项。监测信息公开情况：建议及时在全国平台公布监测数据。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
102	东莞市永和家具制造有限公司	虎门	木制家具制造	9.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
103	汉高胶粘剂技术（广东）有限公司	虎门	其他专用化学产品制造锅炉	9.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
104	东莞东煦五金电镀厂有限公司	虎门	金属表面处理及热处理加工	9.22	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
105	东莞市捷业五金制品有限公司	虎门	金属表面处理及热处理加工	9.22	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
106	东莞市银泰玻璃有限公司	虎门	特种玻璃制造	9.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	否	已制作执法笔录	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
107	信义超薄玻璃(东莞)有限公司	虎门	平板玻璃制造	9.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
108	东莞宝亮材料科技有限公司	黄江	橡胶和塑胶行业	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
109	东莞裕祥鞋材有限公司	黄江	皮革鞋制加工	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
110	东莞市宏振电子科技有限公司	黄江	电子电路制造	9.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
111	东莞佳得佳铝箔制造有限公司	黄江	金属表面处理及热处理加工/锅炉	9.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对(pH、化学需氧量)监测	是	——
112	东莞黄江高美金属制品有限公司	黄江	金属表面处理及热处理加工	9.09	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
113	广东建工环保股份有限公司	黄江	污水处理及其再生利用	9.09	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
114	东莞市安德宝医疗废物环保处理有限公司	黄江	危险废物治理-焚烧	9.1	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
115	东莞市鸿欣昇五金电子科技有限公司	黄江	金属表面处理及热处理加工	9.1	基本规范	监测方案制定情况：1、方案中缺少监测点位及示意图；缺少采样和样品保存方法；缺少质量保证和质量控制。2、监测点位及示意图中遗漏监测点位及示意图。3、监测点位数量遗漏雨水监测。4、厂界噪声应为1次/季度，目前企业监测频次为1次/半年。5、样品采样和保存方法中，企业已委托有资质的第三方机构开展监测，但方案上未体现采样和样品保存方法；方案中未体现监测仪器设备。自行监测开展情况：1、废气排放口开口位置未完全规范化。（已详细告知企业整改要求）2、厂界噪声监测频次不够，厂界噪声应为1次/季度，目前企业监测频次为1次/半年。3、废水在线设备自行监测中，监测站房面积小于15m ² ；监测站房内无空调及温湿度计。监测信息公开情况：1、委外监测报告结果未在报告签发后10个工作日内进行公开发布。2、在线监测数据未进行实时公开发布。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
116	茂成电子科技有限公司（东莞）有限公司	黄江	电子电路制造	9.1	基本规范	监测方案制定情况：1.监测方案内容应补充采样和样品保存方法；2.监测点位及示意图应补充厂界无组织废气监测点位，建议添加指南针；3.方案中锅炉废气（FQ00006）的执行标准应为《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）；4.应补充相应监测项目的样品采样和保存方法；5.无组织废气甲醛监测分析方法应修改为GB/T15516-1995或其他国家及行业标准；锅炉废气（FQ00006）中颗粒物监测分析方法应修改为HJ836-2017；废气（有组织、无组织）苯、甲苯、二甲苯监测分析方法应修改为HJ583-2010或DB44/815-2010；6.应补充有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度和无组织废气甲醛的监测仪器设备；7.建议将相应的质控措施详细化。自行监测开展情况：1.废气排放口（FQ-0008）的监测口开设不符合监测规范要求；2.报告编号中大惠院检14111中有	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						组织有机废气检出限应不高于 0.01mg/m ³ ；报告编号 GDHJ-21050302 中 pH 应为小数点后一位保留；3.报告编号 GDHJ-21070033 中废气苯、甲苯、二甲苯、VOCs 监测分析方法应修改为 DB44/815-2010；4.监测站房应添加温湿度计；5.仪器检验使用的标准液浓度选取错误。监测信息公开情况：1.2021 年 7 月 15 日的报告结果中，苯应录入数据为 0.01L；2.监测结果公开不及时；3.监测结果公开中缺少污染源监测年度报告。					
117	东莞市铭通金属科技有限公司	寮步	金属表面处理及热处理加工	7.14	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
118	东莞睿泳五金制品有限公司	寮步	金属表面处理及热处理加工	7.29	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对（化学需氧量）监测	是	——
119	东莞市石鼓污水处理有限公司（寮步竹园污水处理厂一期提标工程）	寮步	污水处理及再生利用	7.29	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对（pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）监测	是	——
120	东莞波顿香料有限公司	寮步	香料、香精制造	8.05	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少采样和样品保存方法、质量保证与质量控制。2、废气排放口点位不清晰。3、生产废水排放口点位不清晰。4、方案排放口数量与排污证不相符。5、废气监测指标缺少臭气浓度、颗粒物。6、缺少废水排放标准，废气排放标准有误。自行监测开展情况：1、有机废气排放口 DA001 未符合上三下六要求，基本符合 1.5 倍。2、企业现场标识牌与排污证不相符。3、2020 年 11 月、12 月、2021 年 1 月均未做锅炉废气监测。监测信息公开情况：1、2020 年、2021 年只有部分数据联网。2、现场实际排放口与排污证排	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						放口不相符。3、2021年3月3日废气排放口 DA003 臭气浓度数据填报错误。4、手工监测报告数据未在在报告出具10天内公布。5、2020年11月、12月、2021年1月锅炉数据未发布。6、平台未开启污染物排放方式及排放去向。7、未开展自行监测的项目未注明不监测原因。					
121	东莞市永强汽车制造有限公司	寮步	汽车制造	8.05	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
122	东莞润丰金属塑胶有限公司	寮步	金属处理	8.11	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
123	东莞协和陶瓷有限公司	寮步	陶瓷制品	8.18	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
124	广东佳景科技股份有限公司	寮步	油墨及类似制造锅炉	8.18	基本规范	监测方案制定情况：1、缺厂界无组织点位示意图。2、缺少锅炉废气、噪声点位。自行监测开展情况：1、粉尘废气排放口不符合 GB16157-1996 检测位置“上三下六”，要求管道加长2米。2、排污证要求安装废水自动监测设备，排污单位未按要求安装、联网、验收。监测信息公开情况：1、废气监测结果未公开。2、2021年二季度噪声公布结果一致；废气废水监测结果未发布公开，及时公开全国平台未发布废水、废气监测数据。3、缺废水、废气监测点位结果、建议完善公开信息。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
125	东莞市石鼓污水处理有限公司寮步分公司	寮步	污水处理及其再生利用	9.07	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
126	东莞柏狮精密电子有限公司	麻涌	电子器件制造	7.28	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
127	广东龙马新材料科技有限公司	麻涌	涂料制造	7.28	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
128	东莞山本电子科技有限公司	麻涌	电子器件制造、金属表面处理	7.29	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
129	东莞市贝特利新材料有限公司	麻涌	化工	7.29	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器。自行监测开展情况：1、发电机尾气未按每月做监测。2、缺少采样原始记录、样品分析记录，质控记录。监测信息公开情况：暂未发现不规范项。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
130	东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司	麻涌	淀粉及淀粉制品制造	7.29	基本规范	监测方案制定情况：1.建议补充纸质盖章方案；2.补充监测点位及示意图、采样和样品保存方法、质量保证与质量控制和监测分析方法和仪器（如汞、林格曼黑度等）；3.补充监测点位及示意图；4.补充废气（DA002-DA005、DA008、DA009）监测点位；补充雨水监测点位；5.废水监测指标补充流量（1次/日）、色度（1次/日）、五日生化需氧量（1次/季度）；无组织废气监测指标补充氨、硫化氢（1次/半年）；6.废水监测项目悬浮物、总磷监测频次建议1次/季度；7.补充具体的样品采样和保存方法；8.排污许可证有组织废气监测点（DA001）颗粒物监测方法为GB/T16157-1996,方案应改为HJ 836-2017；9.补充各项目监测仪器设备；10.补充相应的质控措施（包括空白	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等)。自行监测开展情况:1.企业留存的资质附表有缺漏,需补充委托检测单位的资质附表;2.根据 HJ/T55-2000 无组织废气总悬浮颗粒物监测结果应扣减参照点结果进行评价;3.报告(编号 SF21040411)中有组织废气林格曼黑度监测方法应改为 HJ/T398-2007,无组织废气硫化氢监测方法应改为 GB/T 14678-1993,废水 pH 值监测方法建议之后使用 HJ 1147-2020;4.水质自动采样单元无采集混合水样、及留样功能。监测信息公开情况:1.缺失废气 DA006、DA007 的相关信息;2.2021 年 1 月 29 日汞监测结果发布错误;无组织废气总悬浮颗粒物未监测,但有发布 0;废水 2021 年 3 月 19 日总氮结果发布错误;3.对于委托手工监测的数据要求报告签发日 10 天内需发布,对于 2021 年 3 月 15 日之前在线数据要求实时传输;4.自 2018 年至今数据发布完成率低(2020 年至今数据发布率低于 10%;),平台没有自带公开污染物方式及排放去向;企业未设置应监测未开展自行监测的原因;企业未发布污染源监测年度报告。					
131	东莞华工佛塑新材料有限公司	麻涌	初级形态塑料及合成树脂制造	7.3	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
132	丰益油脂科技(东莞)有限公司	麻涌	肥皂及洗涤剂制造、锅炉	7.3	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
133	广东中远海运重工有限公司	麻涌	金属船舶制造	7.3	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
134	东莞南玻太阳能玻璃有限公司	麻涌	平板玻璃制造技术玻璃制造	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
135	东莞南城新科磁电制品有限公司	南城	其他电子器件制造	8.05	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
136	派罗特克（东莞）高温材料有限公司	南城	耐火陶瓷制造及其他耐火材料制造、涂料制造	8.05	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
137	东莞粤丰环保电力有限公司	南城	生物质发电、生活垃圾焚烧发电	8.09	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
138	金霸王（中国）有限公司	南城	锌锰电池制造、塑料零件及其他塑料制品制造	8.09	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
139	东莞市石鼓污水处理有限公司	南城	污水处理及其再生利用	8.1	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对（pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）监测	是	——
140	东莞雀巢有限公司	南城	锅炉/食品制造	8.12	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
141	东莞市骏峰玻	企	其他玻璃制	7.28	较为	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一	是	督导保持	未进行考	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	璃制品有限公司	石	品制造		规范	步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。		按证排污	核或比对		
142	东莞市裕富华精密五金科技有限公司	企石	其他未列明金属制品制造	7.28	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
143	东莞德福得精密五金制品有限公司	企石	其他电子原件制造、其他未列明金属制造	8.13	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
144	东莞市企石大视野汽车雨刷厂	企石	电气信号设备装置制造，表面处理	8.18	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
145	东莞德芳油墨科技有限公司	企石	油墨及类似产品制造	8.25	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
146	东莞市盛悦发泡胶有限公司	企石	塑料制造业；锅炉	8.25	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
147	东莞市金汇汽车销售服务有限公司	企石	汽车销售	8.26	基本规范	监测方案制定情况：1.补充监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制；2.补充监测点位示意图；3.补充采样和保存方法；4.补充监测仪器设备；5.补充相应的质控措施。自行监测开展情况：1.2021年的噪声检测频次为季度1次，本年未进行监测；2.2020年末检测废水的指标 TN、SS、LAS、COD _{Cr} 、石油类，有组织废气的颗粒物，2021年第一、二季度未检测噪声；3.2021年第一、二季度	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						未检测噪声；2020年未检测废水；4.报告DQ-2020070924中苯、甲苯、二甲苯、三甲苯检出限有误，应为0.005mg/m ³ ；5.补充校准校验记录。监测信息公开情况：1.2020年的有组织废气采样时间有误；2.监测结果公开不及时；3.缺少污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因。					
148	东莞厨博士家居有限公司	桥头	木质家居制造	7.29	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
149	东莞市艺胜五金塑胶制品有限公司	桥头	金属表面处理及热处理加工	7.29	基本规范	监测方案制定情况：1.建议补充纸质盖章方案；2.补充监测点位及示意图、采样和样品保存方法、质量保证与质量控制和监测分析方法和仪器（如颗粒物、硫酸雾等）；3.补充监测点位及示意图；4.补充噪声监测点位；5.补充无组织废气各项目排放标准；6.补充具体的采样和保存方法；7.无组织废气硫酸雾监测方法应为HJ544-2016；8.补充各项目监测仪器设备。9.补充相应的质控措施（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等）。自行监测开展情况：1.根据HJ/T55-2000无组织废气总悬浮颗粒物监测结果应扣减参照点结果进行评价；2.无组织废气硫化氢监测分析方法应为GB/T14678-1993。监测信息公开情况：1.2021年2月23日监测的北侧夜间噪声结果发布错误；2021年5月20日夜间噪声结果和监测日期发布错误；2.对于委托手工监测的数据要求报告签发日10天内需发布；3.2021年至今数据发布完成率低（低于10%），平台没有自带公开污染物方式及排放去向；企业未设置应监测未开展自行监测的原因；企业未发布污染源监测年度报告。	否	已制作执法笔录	未进行考核或比对	/	/
150	东莞市德鸿家居用品有限公司	桥头	塑料包装箱及容器制造	8.13	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	司					护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。					
151	东莞市至美环保包装科技有限公司	桥头	纸制品制造、锅炉	8.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
152	力嘉包装（东莞）有限公司	桥头	纸制品制造、锅炉	8.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
153	东莞市美盈森环保科技有限公司	桥头	纸和纸板容器制造、锅炉、包装装潢及其他印刷	8.26	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
154	东莞市瑞荣实业有限公司	桥头	木制家具制造	8.26	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
155	东莞艺华弧形钢化玻璃有限公司	桥头	特种玻璃制造工业炉窑	9.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
156	东莞市宇辉压铸有限公司	桥头	有色金属制造	9.28	基本规范	监测方案制定情况：1、无监测点位示意图、无采样样品保存方法、无监测分析仪器、无质量保证与质量控制。2、无监测点位示意图。3、无样品保存方法。4、非甲烷总烃监测分析方法未用最新。5、无监测仪器设备。6、无相应的质控措施。自行监测开展情况：1、溶炉、压铸工序、打磨、抛光工序、烤粉废气、喷粉工序 QA0057 检测位置不满足 GB16157-1996 中 4.2.1.1 的要求，因空间与安全问题无法按要求整改。2、完成	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						率 80%，噪声缺第一、第二季度。监测信息公开情况：1、2021 年暂未监测。2、2021 年暂无监测结果未公开。3、2021 暂无监测结果未公开。					
157	必富针织(东莞)有限公司	清溪	针织或钩针编织服装制造/锅炉	9.1	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对(pH、化学需氧量、总氮)监测	是	——
158	东莞合诚毛织有限公司	清溪	服装制造/锅炉	9.1	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对(pH、化学需氧量、总氮)监测	是	——
159	联业制衣(东莞)有限公司	清溪	其他机织服装制造/锅炉	9.1	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
160	东莞市恒盈海绵制品有限公司	清溪	泡沫塑料制造	9.15	基本规范	监测方案制定情况：1、缺少监测点位及示意图、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制采样和样品保存方法。2、缺少监测点位及示意图。3、缺少监测噪声监测指标。4、缺少样品采样和保存方法。5、缺少监测仪器设备。6、缺少相应的质控措施。自行监测开展情况：1、缺少噪声上半年监测频次。2、企业自述：暂无接到通知 VOC 在线设备需要建监测站房。3、缺少设备使用和维护保养记录。4、缺少定期进行校准，校验相关记录。5、缺少设备故障状态及处理相关记录。6、缺少缺失、异常数据及时记录。监测信息公开情况：1、自行监测符合信息，暂无公开。2、监测结果暂无公开。3、监测结果公开不及时。4、监测结果公开不完整。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
161	东莞市长丰家具有限公司	清溪	木质家具制造	9.15	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
162	东莞市鹏凌达包装制品有限公司	清溪	金属表面处理及热处理加工	9.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
163	东莞大田鞋业有限公司	清溪	纺织面料鞋制造	9.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
164	东莞市清溪长山头三新水务有限公司	清溪	污水处理及其再生利用	9.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
165	东莞市清溪厦坭同川水务有限公司	清溪	污水处理及其再生利用	9.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
166	广东大彤化工有限公司	沙田	基础化学原料制造/其他危险品仓储	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
167	广东锦坤实业有限公司	沙田	专项化学用品制造	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
168	广东丽臣奥威实业有限公司	沙田	专项化学用品制造	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
169	广州擎天材料科技有限公司	沙田	涂料制造/锅炉	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	东莞分公司					护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。					
170	东莞诚达鞋业有限公司	沙田	制鞋业	8.04	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少监测示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。2、方案排放口数与排污证不对应。3、无组织废气缺少项目颗粒物及非甲烷总烃。4、废气监测频次不相符。5、厂界噪声频次不相符。6、无组织废气二甲苯下风向 2#缺少限值。自行监测开展情况：1、现场排放口标识牌编码未对应排污证编码。2、排放口普遍不符合“上三下六”要求，但基本符合管径 1.5 倍。3、2020 年度未做无组织废气监测。4、企业未保存监测机构能力认证附表。监测信息公开情况：1、2020 年度数据已联网，2021 年度未联网。2、排污证排放口数量与现场实际数量不一致。3、2020.11.25 报告中贴合、成型工序废气排放口 DA006 甲苯、二甲苯数据填报错误。4、手工委托监测报告数据未在报告出具后 10 天内填报。5、2020 年 12 月至今未发布数据。6、平台无污染物排放方式及排放去向。7、未设置不监测原因。8、缺少年度报告。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
171	东莞市港源行布艺制品有限公司	沙田	棉纺织反印染精加工	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
172	东莞市宏川化工仓储有限公司	沙田	危险化学品仓库、油气仓库	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
173	东莞新长桥塑料有限公司	沙田	初级形态塑料合成树脂制造/锅炉	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
174	通达科技（东莞）有限公司	沙田	其他金属制品制造	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
175	东莞市鼎昌电子科技有限公司	石碣	电子元件	7.12	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
176	东莞市万容环保技术有限公司	石碣	危险废物治理	7.12	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
177	东莞市石碣沙腰水质净化有限公司	石碣	污水处理及其再生利用	7.13	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
178	东莞市顺祥家具有限公司	石碣	木质家具制造	7.13	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
179	东莞市金叶包装有限公司	石碣	包装装潢及其他印刷	7.14	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
180	东莞市石碣污水处理有限公司（东莞市石碣沙腰污水处理厂一期提标工程）	石碣	污水处理及再生利用	7.14	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对（化学需氧量、总氮、总磷）监测	是	——
181	东莞市石碣污	石	污水处理及	7.14	较为	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一	是	督导保持	比对（化	是	——

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	水处理有限公司石碣分公司 (东莞市石碣沙腰污水处理厂扩建工程)	碣	再生利用		规范	步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。		按证排污	学需氧量、总氮、总磷)监测		
182	东莞市五株电子科技有限公司	石碣	金属表面处理及热处理加工电子电路制造	7.15	基本规范	监测方案制定情况:1、缺失有组织及无组织废气布点图。2、缺少废水监测指标点位自行监测要求。3、废水监测指标缺乏。4、缺少废水监测频次。5、缺少无组织废气采样方法。废水PH、石油类分析方法错误。自行监测开展情况:1、流量计无校准。2、采样单元缺失混合水样、混匀及暂存水样、排空混匀桶及留样功能。3、氨氮水质在线分析仪器设置消解时间和温度及验收报告不符。监测信息公开情况:1、3月、5月监测结果无及时公开。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
183	太阳诱电(广东)有限公司	石碣	电阻电容电感元件制造.锅炉	7.15	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
184	泰阳电子(东莞)有限公司	石龙	电子元件及电子专用材料制造	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
185	广东众生药业股份有限公司	石龙	中成药生产、化学药品制剂制造、锅炉	8.12	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
186	东莞石龙津威饮料食品有限公司黄洲分公司	石龙	含乳饮料和植物蛋白饮料制造、锅炉	9.09	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
187	东莞市石排华	石	电力电子元	8.2	基本	监测方案制定情况:1、缺少监测点位及示意图、采样	是	督导保持	未进行考	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	鸿电子厂	排	器件制造		规范	和样品保存方法、监测分析方法和仪器质量保证与质量控制。2、缺少监测点及示意图。3、废气挥发性有机物排放限值 100mg/nm3、没有相关标准依据。4、缺少样品采样和保存方法。5、挥发性有机物缺少监测分析方法、废水缺少监测分析方法。6、缺少监测仪器设备(含辅助设备)。7、缺少相应的质控措施。自行监测开展情况:暂未发现不规范项。监测信息公开情况:1、监测结果公布不及时、检测报告签发后 10 天内与平台公布数据。		按证排污	核或比对		
188	东莞市石排福恒食品集中加工管理有限公司	石排	其他农副食品加工	8.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
189	东莞欣毅金属制品有限公司	石排	金属结构制造	8.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
190	东莞市星品铝业有限公司	石排	有色金属铸造表面处理	8.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
191	东莞市恒燕五金有限公司	石排	金属结构制造	8.25	基本规范	监测方案制定情况:1、方案缺少点位示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。自行监测开展情况:1、缺少 2020 年第四季度噪声和电泳工序 VOC 监测。缺少 2021 年上半年废气废水噪声监测。监测信息公开情况:1、未公开自行监测结果。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
192	东莞市威尔达金属铝业制品有限公司	石排	其他未列明金属制品制造	8.25	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性;进一步提升对自行监测工作的重视程度,做好日常排污维护和台账记录登记;加强做好监测数据联网发布工作,注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
193	东莞市国盈电子有限公司	石排	电子电路制造	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
194	东莞市石排镇中心屠场	石排	牲畜屠宰	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
195	东莞市竟旺五金制品有限公司	石排	金属结构制造	9.18	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
196	广东长盈精密技术有限公司	松山湖	其他电子设备制造/锅炉	9.02	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	比对(pH、化学需氧量)监测	是	——
197	东莞新能源科技有限公司	松山湖	锂离子电池制造 锅炉	9.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
198	广东生益科技股份有限公司	松山湖	热力生产和供应、电子专用材料制造	9.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
199	东莞恒忻电子有限公司	塘厦	电器机械和器材制造业 计算机通信和其他电子设备制造	8.27	基本规范	监测方案制定情况：1、方案缺少采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。自行监测开展情况：1、排污口未达到监测规范。2、缺少 2020 年颗粒物监测和 5 个 VOC 排放口监测。3、2020 年第二、三、四季度，2021 年第二季度噪声未监测。监测信息公开情况：1、现场监测方案与排污证实际方案不相符。2、2020 年第一、二、三季度噪声未开展监测。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						3、2021年第一、二季度噪声未开展监测，并未写明不监测原因。					
200	东莞美景实业有限公司	塘厦	金属工艺品制造	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
201	东莞智富五金制品有限公司	塘厦	金属表面处理及热处理加工锅炉	8.27	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
202	东莞市虹海光学玻璃科技有限公司	塘厦	特种玻璃制造/工业炉窑	9.08	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
203	东莞市原正家具制品有限公司	塘厦	木质家具制造	9.08	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
204	东莞市贝玛特电池科技有限公司	塘厦	电池制造	9.09	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
205	东莞塘厦裕华电路板有限公司	塘厦	电子电路制造	9.18	基本规范	监测方案制定情况：1、无监测点位示意图、无采样和样品保存方法、无监测分析仪器、无质量保证与质量检测。2、无监测点位示意图。3、缺噪声监测点位。4、缺样品采样和保存方法。5、pH监测分析方法未使用最新方法。6、无监测仪器设备。7、无相应的质控措施。自行监测开展情况：1、报告编号为CTT210500117中pH分析标准未用最新标准HJ1147-2020。2、不符合、缺废水化学需氧量、氨氮在线监控。监测信息公开情况：暂未发现不规范项。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
206	东莞智信五金制品有限公司	塘厦	金属表面处理及热处理加工、锅炉	9.28	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
207	东莞市金田纸业有限公司	万江	机制纸及纸板制造	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
208	东莞市中心定点屠宰场股份有限公司	万江	牲畜屠宰	8.03	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
209	东莞市铭丰包装股份有限公司	万江	其他纸制品制造	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
210	东莞市石鼓污水处理有限公司万江分公司	万江	污水处理及其再生利用	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
211	东莞市万江区天地信达水务有限公司	万江	污水处理及其再生利用	8.04	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
212	东莞倍升电路板有限公司	万江	电子电路制造	8.06	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
213	东莞市新富发纸业公司	万江	机制纸及纸板制造	8.06	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。					
214	东莞永亚五金电子有限公司	万江	金属结构制造/表面处理	8.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
215	东莞裕通电子有限公司	望牛墩	电子电路制造	7.13	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
216	东莞中集专用车有限公司	望牛墩	汽车车身挂车制造	7.13	基本规范	监测方案制定情况：1、方案监测频次和排污证不符，建议核实。2、排污证和现场有20个排放口，方案里面的点位不够，建议核实后完善。3、排放口的执行标准疑似和排污证不符，建议核实。自行监测开展情况：1、锅炉采样口不规范，建议整改。2、企业无近期自行检测记录，建议核实并按照排污证频次补充开展自行检测。监测信息公开情况：信息没有及时公开，建议及时公开。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
217	东莞市东燊电子有限公司	望牛墩	电子电路制造	7.14	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
218	东莞市顺裕纸业业有限公司	望牛墩	机制纸及纸板制造	7.14	基本规范	监测方案制定情况：1、监测方案缺失采样和样品保存方法。2、缺少噪声及无组织、废气监测点位示意图。3、补充样品采样和保存方法。4、质控措施缺失空白样、平行样、加标、回收、质控样、仪器校准。自行监测开展情况：1、监测项目COD、NH ₃ -N、TP、TN、SS不符合国家监测分析方法。2、监测人员不具有相应能力。3、NH ₃ -N与TN监测项目互干扰实验室缺失温湿度计环境控制。4、天平缺失唯一性标识，并且检定期已过期。5、缺失仪器校准/校准记录。6、缺失原始采样记录。7、缺失分析原始记录。8、缺失质控措施	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						记录。9、采样单元缺失混合水样、混匀及暂存水样、排空混匀桶及留样功能。10、缺失温湿度计。11、缺失温湿度计、UPS 电源 1#监测站房。监测信息公开情况：1、6 月脱硫废水公开采样时间与监测报告记录不符。					
219	东莞市久源隆电路板有限公司	望牛墩	电子电路制造	7.15	基本规范	监测方案制定情况：1.建议在纸质盖章监测方案上加盖骑缝章；2.废气监测点位应详细标注清楚；无组织废气监测点位标注不准确，应注明根据监测风向决定；3.补充样品采集和保存的具体方法；4.挥发性有机物监测分析方法应修改为 DB44/815-2020 附录 D；补充废水化学需氧量、氨氮的监测分析方法；建议修改 pH 监测分析方法为 HJ1147-2020；5.详细补充所有监测项目的仪器设备；6.详细补充废水、废气等相应的质控措施。自行监测开展情况：1.废水排放口明渠过短，应增加平直段时水流平缓；2.2021 年 2 月 3 日的监测报告中油墨印刷工序废气中二甲苯浓度限值使用错误，二甲苯浓度限值无要求，“15”是甲苯+二甲苯浓度限值；报告中该点的挥发性有机物没有进行排放速率的计算和评价；3.自动采样单元缺少采集混合水样、留样功能；4.监测站房小于 15m ² ；监测站房应添加温湿度计。监测信息公开情况：1.自行监测结果未按要求公开；2.2021 年 3 月废水公开结果采样时间应修改为 2021-03-17；废水公开结果采样时间为 2021-01-08 未找到出处；2021 年 4 月 14 采集废水总铜公开结果应修改为 0.05L，2021 年 1 月 27 日采集废气公开结果二甲苯浓度应修改为 0.01L；3.废水、废气、噪声监测结果公开不及时；4.2021 年 3 月份之前公开的废水监测结果中缺少化学需氧量、氨氮；无组织废气应补充全部监测点位和排放限值。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
220	东莞市泰昌纸业业有限公司	望牛墩	机制纸与纸板制造	7.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，	是	督导保持按证排污	质控样（氨氮、总磷）考	是	——

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						注重准确性、及时性、完整性。			核；比对（pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）监测		
221	东莞永联弹力织物有限公司	望牛墩	纺织带和帘子布制造；化纤制造机印染加工、锅炉	7.16	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
222	东莞兴强线路板有限公司	望牛墩	电子电路制造	7.19	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
223	东莞市锦佳光学有限公司	谢岗	特种玻璃制造	8.19	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
224	东莞汇川金属家具制造有限公司	谢岗	金属家具制造	9.08	基本规范	监测方案制定情况：1.建议留存纸质盖章监测方案。2.应补充采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制；3.监测点位及示意图应补充无组织废气监测点位和噪声点位；4.无组织废气挥发性有机物执行标准为 DB44/814-2010；5.应补充相关的具体样品采样和保存方法；6.应补充各监测项目使用的监测仪器设备；7.应补充监测时相关的质控措施。自行监测开展情况：1.废气排放口（FQ-HC005、FQ-HC011、FQ-HC018、FQ-HC001、FQ-HC002）监测口开设不符合监测规范要求；2.废气排放口（FQ-HC001、FQ-HC019、FQ-HC020）未开展监测，由于监测时停产，后续补测；3.报告编号 DCHJ20210517012 中无组织废气颗粒物未	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
						按 HJ/T55-2000 扣减上风向监测值。监测信息公开情况：1.公开信息为 2 条氨气排放口，3 条焊锡排放口，实际情况为 1 条氨气排放口，1 条焊锡排放口；2.2020 年 6 月 2 日采样的氨监测结果应为 0.35；3.2021 年监测结果未进行公开；4.应补充污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因。					
225	东莞市嘉润家具有限公司	谢岗	木质家具制造	9.08	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
226	东莞市江海天油墨有限公司	谢岗	涂料制造	9.14	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
227	广东华通新材料科技有限公司	谢岗	塑料薄膜制造 锅炉	9.17	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
228	东莞市科威涂料有限公司	谢岗	涂料制造	9.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
229	东莞富鼎兴精密电子科技有限公司	谢岗	有色金属铸造、其他未列明金属制品制造	9.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
230	东莞富几家居实业有限公司	谢岗	木制制品制造 家具制造业	9.24	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
231	东莞市众森家	谢	木质家具制	10.11	较为	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一	是	督导保持	未进行考	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	具有限公司	岗	造		规范	步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。		按证排污	核或比对		
232	东莞市众金家具有限公司	樟木头	木质家具制造	8.3	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
233	东莞首富电子有限公司	樟木头	电子电路制造	8.3	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
234	东莞深能源樟洋电力有限公司	樟木头	火力发电	10.11	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
235	东莞隽思印刷有限公司	樟木头	纸制品制造，包装装潢及其它印刷	10.12	基本规范	监测方案制定情况：1、无监测点位示意图、采样和样品保存方法、监测仪器、质量保证与质量控制。2、无监测点位及示意图。3、无样品采样和保存方法。4、无监测仪器设备（含辅助设备）。5、无相应的质控措施。自行监测开展情况：1、少第一季度噪声监测频次。2、缺少温湿度计、灭火设备、稳压电源、OPS 电源。3、缺少设备使用和维护保养记录。4、无相关记录。5、缺少定期进行校准、校验记录。6、无相关记录。7、无相关记录。8、无缺失异常数据记录。监测信息公开情况：1、监测结果公开不及时。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
236	东莞明彩纸品有限公司	樟木头	纸和纸板容器制造，其它纸品制造，锅	10.12	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
237	东莞市柏百顺石油化工有限公司	樟木	涂料制造；塑料零件及	10.13	基本规范	监测方案制定情况：1、监测点位及示意图中遗漏风向标识；遗漏生活污水监测点位标识；遗漏无组织废气	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	公司	头	其他塑料制品制造			监测点位标识；遗漏雨水监测点位标识。2、监测点位数量遗漏雨水排放口监测。3、监测分析方法选择合理性中，无组织废气颗粒物遗漏分析方法。自行监测开展情况：企业排污许可证日期为 2020 年 7 月 30 日，由于不了解政策，监测频次均为 1 年/次，未满足监测频次要求。监测信息公开情况：1、委外监测报告结果未在报告签发后 10 个工作日内进行公开发布。2、公开监测结果与监测报告一致性情况中，企业有出具监测报告，但是监测结果未公开。					
238	东莞市彩之虹环保 科技有限公司	樟木头	涂料制造	10.13	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
239	东莞东浩源电镀有限公司	长安	金属表面处理及热处理加工	7.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
240	东莞时力电子科技有限公司	长安	其他电子器件制造	7.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
241	东莞市诚志电子有限公司	长安	电子电路制造/金属表面处理及热处理加工	7.21	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
242	东莞市国威电镀有限公司	长安	电镀	7.21	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
243	东莞市永利线路板有限公司	长安	电子元件及电子专用材	7.21	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
			料制造			护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。					
244	东莞市长安俊威五金制品厂	长安	金属表面处理及热处理加工	7.21	基本规范	监测方案制定情况：1.自行监测方案建议加盖骑缝章。2.补充采样和样品保存方法；3.有组织废气监测点位缺失过多，补充够 24 条点位；补充无组织和噪声监测点位示意图；4.排污证申报与实际不符，实际有组织废气排气筒只有 24 条，无天然气燃烧和粉尘排气筒；5.有组织废气补充项目氨；6.排放标准 GB 21900-2008 浓度限值未按要求进行折半，废气氨项目执行标准应为 GB14554-1993；7.补充具体样品采样和保存方法；8.HCL 监测分析方法应为 HJ/T 27-1999；9.有机物的监测分析设备应为气相色谱仪；10.补充废气空白样质控措施。自行监测开展情况：1.有组织废气 FQ-JW020、FQ-JW018、FQ-JW014 监测口开口和监测平台不符合规范要求；2.有组织废气未监测氨；3.有组织废气苯、甲苯和二甲苯的检出限错误，应为 0.0005mg/m3。监测信息公开情况：1.无组织监测点位（采样日期 2020.12.9）所有铬酸雾监测结果为 ND，系统录入为 0.0005mg/m3，应改为 0.0005Lmg/m3；氰化氢、颗粒物、铬酸雾、硫酸雾和氯化氢执行标准有误，应为 DB 44/27-2001；2.2020.3.21 噪声监测 3#厂界西侧监测点位夜间结果错误，应为 48dB。3.有组织废气挥发性有机物执行标准错误，应为 DB44/814-2010；有组织废气废气监测点 3（焦钢缸）2020 年 12 月采样日期录入错误，应为 2020.12.8；4.所有监测结果公开不及时。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
245	东莞市长安联富电镀厂	长安	金属表面处理及热加工	7.22	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
246	东莞长安锦发五金制品有限	长安	金属表面处理及热处理	7.22	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维	是	督导保持按证排污	质控样（化学需	是	——

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	公司		加工			护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。			氧量）考核；比对（pH、化学需氧量）监测		
247	东莞长安新科电子制品有限公司	长安	敏感元件及传感器制造	7.22	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
248	东莞市豪威木业制品有限公司	中堂	木质家具制造	7.07	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
249	东莞市蓝硅硅橡胶科技有限公司	中堂	初级形态塑料及合成树脂制造	7.13	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
250	东莞市中堂德鑫制衣厂	中堂	化纤织物染整精加工	7.13	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
251	东莞市佳明彩印包装有限公司	中堂	其他纸制品制造	7.14	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
252	东莞市泰跃新材料科技有限公司	中堂	建筑用石加工	7.14	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
253	东莞市绿睿塑胶科技有限公司	中堂	塑料制造业	7.15	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/

序号	排污单位名称	镇街	行业类型	检查/抽测日期	自行监测检查情况		污染源抽测情况		自动监测设备比对情况		
					检查结果	检查不规范情形简述	是否达标	跟进措施	项目内容	是否合格	异常原因
	司					护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。					
254	东莞广伦实业有限公司	中堂	纸制品制造	7.2	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/
255	东莞市福斯特橡塑科技有限公司	中堂	合成橡胶制造	7.23	较为规范	已督导持续优化监测方案信息准确性、完整性；进一步提升对自行监测工作的重视程度，做好日常排污维护和台账记录登记；加强做好监测数据联网发布工作，注重准确性、及时性、完整性。	是	督导保持按证排污	未进行考核或比对	/	/