

帮扶指导结果汇总表

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
1	欧利生东邦涂料(东莞)有限公司	茶山镇	涂料制造	2022/6/30	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
2	东莞市华保环境工程有限公司	茶山镇	污水处理及再生利用	2022/6/30	基本规范	一、方案情况：1.示意图缺监测点位、缺监测仪器；2.缺噪声点位；3.废水监测项目不满足自行监测要求；4.废水样品采样方法不合理；5.pH值、色度分析方法不合理；6.缺空白样质控措施。二、监测情况：1.未对所有项目开展监测。2.监测频次不满足要求。3.缺流量计校准。三、公开情况：1.信息公开平台中，公开的监测结果与监测报告不一致。2.监测结果公开不及时。3.缺未开展自行监测原因。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
3	东莞中瀛涂料有限公司	茶山镇	涂料制造	2022/7/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
4	东莞市拓展实业有限公司	茶山镇	其它合成纤维制造，非金属废料和碎屑加工处理，锅炉	2022/7/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
5	东莞市昌达电路板有限公司	茶山镇	电子电路制造	2022/7/25	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
6	东莞市茶山永昌纸品厂	茶山镇	机制纸及纸板制造	2022/7/25	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
7	东莞市茶山缤纷印花制衣厂	茶山镇	棉印染精加工	2022/8/17	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
8	广东百利食品股份有限公司	茶山镇	其他调味品、发酵制品制造，锅炉	2022/8/30	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
9	东莞市汝丰印花有限公司	常平镇	棉印染精加工	2022/6/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
10	东莞市广源丰金属表面处理有限公司	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2022/6/22	不规范	一、方案情况：1、无监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。二、监测情况：1、4个排放口无规范化标识牌，MF008、MF0029 监测采样口不符合“上3下6”要求。2、监测点们、项目、频次均未开展。三、公开情况：1、自行监测结果未公开，第一次自行监测未开展。2、监测结果公开除污染物排放方式及去向、未开展自行监测的原因外均未公开。	是	—	督促企业限期整改不规范项
11	东莞市得圆五金制品有限公司	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2022/6/22	不规范	一、方案情况：1、无监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。二、监测情况：1、所有排放口 DA001、DA002、DA003、DA004、DA005 的采样口均未满足“上3下6”的要求，均未设置排放口标志牌，其中 3-5 排放口共用 1 套处理设施，实际 1 个口。2、监测点位、项目、频次均未开展。三、公开情况：1、自行监测结果未公开，第一次自行监测未开展。2、监测结果公开除污染物排放方式及去向、未开展自行监测的原因外均未公开。	是	—	督促企业限期整改不规范项
12	东莞昭源工艺有限公司常平分公司	常平镇	化纤织物染整精加工	2022/7/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
13	东莞市鲨鱼洗水有限公司	常平镇	其他机织服装制造	2022/7/29	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
14	东莞市加澄科技有限公司	常平镇	化纤织物染整精加工	2022/7/29	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
15	广瀚电机（东莞）有限公司	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/3	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
16	东莞恒诚灯饰有限公司	常平镇	灯用电器附件及其他照明器具制造、金属表面处理及热处理加工、锅炉	2022/8/12	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制内容。2、缺少雨水监测点位。3、缺少有机废气、锅炉废气监测项目。4、方案中废水、噪声为1年检测一次，排污证要求废水按日检测，噪声按季度检测，监测频次不相符。二、监测情况：1、企业共7个废气排放口，均未满足上3下6要求，排放口标志牌编号与排污证不一致，采样平台不符合要求，废水排放口标志牌编号与排污证不一致。2、监测站房小于15平方米。3、巡检、校准、校验记录缺少企业签名。三、公开情况：1、部分指标未及时公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
17	东莞市东部中心医院	常平镇	综合医院	2022/8/25	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制内容。2、监测点位数量缺少厂界噪声点位，无需组织废气只有1个点位，缺少3个点位。二、监测情况：1、废水排放口编号与排污证不一致，废气排放口采样口未满足上3下6要求，未设置采样平台，排放口标志牌。三、公开情况：1、大部分指标未能及时公开。2、监测频次公开不完整。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
18	东莞市厚拓数码科技有限公司	常平镇	化纤织物染整精加工	2022/9/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
19	东莞市南泉丝印有限公司	常平镇	其他机织服装制造	2022/9/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
20	东莞市宏盛达纺织品有限公司	常平镇	棉印染精加工	2022/9/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
21	东莞市聚辉服装洗水有限公司	常平镇	其他机织服装制造	2022/9/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
22	广东省合顺瑞纺织品有限公司	常平镇	棉印染精加工	2022/9/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
23	东莞市宏锦泰数码印花科技有限公司	常平镇	棉印染精加工	2022/9/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
24	东莞市常平粤海环保有限公司	常平镇	污水处理及其再生利用	2022/9/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
25	东莞厚恒丝绸有限公司	常平镇	丝印染精加工	2022/9/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
26	广东富天纺织有限公司	常平镇	化纤织物染整精加工	2022/9/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
27	东莞市丰彩数码印花科技有限公司	常平镇	丝印染精加工	2022/9/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
28	东莞新进纺织科技有限公司	常平镇	棉印染精加工	2022/9/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
29	东莞市合兴服装洗水有限公司	常平镇	其他机织服装制造	2022/9/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
30	东莞市凰图数码印花有限公司	常平镇	其他机织服装制造	2022/9/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
31	东莞市盈彩纺织科技有限公司	常平镇	针织或钩针编织物印染精加工	2022/9/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
32	东莞市建威针织品有限公司	常平镇	化纤织物染整精加工	2022/9/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
33	东莞市恒基纺织有限公司	常平镇	化纤织物染整精加工	2022/9/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
34	东莞市荣丰工业污水处理有限公司 (东莞市常平镇环保专业基地表面处理中心废水处理项目)	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2022/9/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
35	东莞市锦诚数码印花有限公司	常平镇	棉印染精加工	2022/9/16	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
36	东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司	常平镇	污水处理及其再生利用	2022/9/19	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
37	东莞市同亿服装洗水有限公司	常平镇	其他机织服装制造	2022/9/20	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
38	东莞新记纺织有限公司	常平镇	棉印染精加工, 化纤织物染整精加工	2022/9/23	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
39	东莞市誉邦复合材料制品有限公司	大朗镇	石墨及碳素制品制造	2022/7/20	基本规范	一、方案情况: 1、无噪声监测点位图; 2、方案中无噪声监测要求, 纸质监测方案频次与平台方案不一致; 3、颗粒物(有组织、无组织)分析方法错误。二、监测情况: 1、DA001有机废气排放口不满足(上三下六)要求; 2、未对监测点位开展监测。三、公开情况: 纸质自行监测方案未上传。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
40	东莞市兆丰环保股份有限公司	大朗镇	污水处理及其再生利用	2022/7/20	基本规范	一、方案情况：1、方案无监测点位示意图和样品保存方法，无分析仪器，无质量保证与质量控制；2、无组织颗粒物限值错误；3、PH值、色度、硫化氢分析方法错误。二、监测情况：1、DA005/DA004 采样口不符合“上三下六”标准要求；2、无培训考核自认定支撑材料；3、仪器档案记录缺失，无明确状态标识；4、无采样原始记录、分析记录、质控记录、流量计无校准。三、公开情况：报告（XCDE22050135）黑度数据公布不及时，报告（XCDE22040596）氨、硫化氢、臭气浓度数据公布不及时。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
41	东莞京朗金属制品有限公司	大朗镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/27	较为规范		是	—	指导企业按证排污
42	东莞市大朗医院	大朗镇	综合医院	2022/7/27	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
43	东莞市方昭实业有限公司	大朗镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/28	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制内容。2、监测点位数量缺少雨水监测点位。二、监测情况：1、企业共 16 个废气排放口，均未满足上 3 下 6 要求，排放口标志牌编号与排污许可证不一致。三、公开情况：1、21 年 8 月 16 日采样的噪声报告 21 年 12 月 25 日发布公开，公开不及时。2、缺少 21 年气度报告，缺少无组织公开数据。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
44	东莞市臻强实业有限公司	大朗镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/28	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制内容。二、监测情况：1、DA001、DA002、DA003、DA004 废气排放口未满足上 3 下 6 规范要求，未设置排放口标志牌。2、21 年下半年只进少量调试，未进行自行监测，未在平台上设置不监测原因。2、废水在线监测设备刚安装，未联网验收，企业还在调试阶段。三、公开情况：1、21 年未开展自行监测，未正式投产，只是少量试产，此项不评分。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
45	东莞丽佳塑胶有限公司	大朗镇	初级形态塑料及合成树脂制造	2022/7/29	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
46	东莞旭日化工有限公司	大岭山镇	化学试剂和助剂制造,其它专用化学产品制造	2022/6/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
47	东莞市利通皮革制品有限公司	大岭山镇	皮革鞣制加工	2022/6/21	基本规范	一、方案情况:1、企业委托第三方检测单位进行自行监测,质量保证与质量控制没能说明委托第三方的情况。2、没有采样及样品保存方法。3、缺少指南针和风向标,缺少无组织废气监测点位。二、监测情况:1、锅炉、有机废气排放口的采样口未满足“上3下6”的要求,粉尘、锅炉废气排放口高度没有15米,没有排放口标志牌,有机废气排放口标志牌与排污证编号不一致,废水排放口平缓段长度不够。2、未按指南要求在废水总排放口安装流量、PH、化学需氧量、氨氮自动监测设施。三、公开情况:1、监测结果公开不合时、	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
48	广东洁绿雅环保科技有限公司大岭山分公司	大岭山镇	危险废物治理	2022/6/22	基本规范	一、方案情况:1.缺监测点位示意图、缺采样和样品保存方法、缺监测分析方法和仪器、缺质量保证与质量控制;2.缺监测点位示意图;3.缺少雨水点位;4.缺样品采样和保存方法;5.有组织无组织废气分析方法不合理,缺噪声分析方法;6.缺监测仪器设备;7.缺相应的质控措施。二、监测情况:1.废气监测口不满足GB/T16157-1996中4.2.1.1和HJ/T397-2007中5.1.2要求。2.缺少雨水监测点位。3.报告编号:JM2100520703A与H211201601-1示意图方向不一致。三、公开情况:1.信息公开平台中,2021年第四季度噪声结果与检测报告不一致。2.废气、噪声指标数据公开不及时。3.监测结果公开不完整,缺未开展自行监测原因,缺年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
49	广东健恒环境产业有限公司(大岭山旧飞鹅垃圾填埋场渗滤液处理站)	大岭山镇	污水处理及再生利用	2022/6/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
50	东莞市宏佳纸业有限公司	大岭山镇	机制纸及纸板制造	2022/6/27	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
51	东莞宏盛工艺制品有限公司	大岭山镇	木质家具制造	2022/7/4	基本规范	一、方案情况：1、未见监测分析方法和仪器；2、图未见无组织、噪声点位；3、少噪声；4、DA001挥发性有机物、无组织挥发性有机物、粉尘频次错误。二、监测情况：1、DA002粉尘排放口监测口未达到“上三下六”要求，无平台；2、DA001有机废气排放口未达到“上三下六”要求；3、2021、2022年2份报告异常但未见相关说明。三、公开情况：1、2021.3.13数据多处不符合现场整改；2、2021年和2022年报告发布不及时；3、没有年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
52	东莞市昌明印刷有限公司	大岭山镇	其他纸制品	2022/7/6	基本规范	一、方案情况：监测方案没有盖章；没有自行监测方案编号没有检测示意图；没有联系方式；没有质量保证与质量控制；没有排污去向；监测点名称错误，与排污许可证副本不一致；缺少车间生产废水的排放口；缺少无组织废气的苯；有组织废气的非甲烷总烃、苯及苯系物；限值标准没有指向具体标准；没有样品采样和保存方法；有组织废气和无组织废气的挥发性有机物监测方法“气相色谱法”指向不够明确；水质 pH 监测方法“GB6920-1986”已作废，应使用“HJ1147-2020”；没有表明使用什么监测仪器设备。二、监测情况：DA002有机废气排放口2标识牌放置在旧采样口，新开的采样口未放置规范化标识牌；排污许可证上的排气口内径为0.5m，和实际排气口内径1*1.4m相差较大；烟气黑度使用了第四版的方法，应优先使用HJ/T 398 2007 林格曼烟气黑度图法。三、公开情况：2022年5月18日签发的废水和噪声检测报告检测结果未及时公开；没有2021年年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
53	东莞市大岭山永溢水务有限公司	大岭山镇	污水处理及其再生利用	2022/7/29	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
54	东莞立茂化工有限公司	道滘镇	无机盐制造	2022/7/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
55	东莞市道滘粤海环保有限公司	道滘镇	污水处理及其再生利用	2022/7/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
56	东莞市骏业纸业有限公司	道滘镇	机制纸及纸板制造	2022/7/20	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
57	东莞市金瑞皮革实业有限公司	道滘镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/20	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
58	盛国（东莞）新材料科技有限公司	道滘镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/26	基本规范	一、方案情况：缺少点位示意图，采样和样品保存方法和质量保证与质量控制；缺少无组织废气监测因子排放限值；缺少具体分析仪器二、监测情况：缺少噪声点位监测；有组织废气“苯”因子未进行监测；废气和噪声监测频次不达标三、公开情况：监测结果公开不及时；未公开 21 年 4 月 8 日监测结果，未设置不监测原因。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
59	东莞伸丰新材料有限公司	道滘镇	塑料人造革、合成革制造	2022/8/15	基本规范	一、方案情况：1、未见监测分析方法和仪器；锅炉没有设置方案进行监测；纸质方案监测项目与平台电子档不符，请按平台修改，没有测锅炉；2、纸质方案有组织执行标准错误，无组织平台未填限值。二、监测情况：1、DA001/DA002/DA003 采样口位置较高，平台位置不适合采样，需加高和护栏防护；2、未开展锅炉废气的监测。三、公开情况：1、SP20211130（0001）-02-01 二甲苯酰胺数据错误；2、监测数据公布不及时 SP20211130(0001)-02-01/02-02 等；3、无未开展自行监测说明，未见 2021 年年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
60	东莞市派乐玛新材料技术有限公司	道滘镇	其他专用化学产品制造	2022/8/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
61	东莞市创新家具有限公司	道滘镇	木质家具制造	2022/8/16	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
62	东莞市物资再生利用有限公司	东城街道	废弃资源综合利用业	2022/6/30	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
63	东莞市石鼓污水处理有限公司（东莞市东城牛山污水处理厂一期提标工程）	东城街道	污水处理及其再生利用	2022/7/6	较为规范		是	—	指导企业按证排污
64	东莞市石鼓污水处理有限公司东城牛山分公司	东城街道	污水处理及其再生利用	2022/7/6	较为规范		是	—	指导企业按证排污
65	东莞市京晖五金制品有限公司	东城街道	有色金属铸造	2022/7/6	较为规范		是	—	指导企业按证排污
66	东莞市睿彩纸品包装有限公司	东城街道	纸和纸板容器制造	2022/7/7	基本规范	一、方案情况：1.缺监测点位示意图、缺采样和样品保存方法、缺监测仪器、缺质量保证与质量控制；2.执行排放标准错误；3.缺无组织废气、噪声监测方法，有组织废气分析方法不合理；4.缺质控措施。二、监测情况：1.废气监测口不满足 GB/T16157-1996 中 4.2.1.1 和 HJ/T397-2007 中 5.1.2 要求。2.噪声监测频次不满足要求。三、公开情况：1.公开监测结果不及时；2.缺年度报告、未开展自行监测原因。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
67	东莞市大兴印刷有限公司	东城街道	纸和纸板容器制造，印刷	2022/7/14	较为规范		是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
68	东莞市浦阳五金有限公司	东城街道	金属表面处理及热处理加工, 其它未列明金属制品制造	2022/7/15	基本规范	一、方案情况: 1、只有平台方案, 方案缺少监测点位示意图、采样和样品保存方法, 监测仪器、质量保证与质量控制内容。2、监测项目缺少无组织废气颗粒物。二、监测情况: 1、DA001、DA002、DA003、DA004废气排放口未满足上3下6规范要求, 标志牌编号与排污证不一致, 废水排放口未设置标志牌。2、21年厂界噪声只做了第四季度的监测, 前三季度未开展监测, 无组织废气只做了下半年的监测, 上半年未开展监测。3、报告编号: SP2011025(1021)-01生产废水化学需氧量、氨氮的执行标准按环评批复要求, 未按排污许可证的较严标准执行。三、公开情况: 1、21年自行监测结果、年度报告未公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
69	东莞乃辉塑料五金制品有限公司	东城街道	其他未列明金属制品制造	2022/7/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
70	东莞市煜锦实业有限公司	东城街道	其他电子元件制造	2022/7/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
71	东莞市方翔家具有限公司	东城街道	木片加工	2022/8/1	基本规范	一、方案情况: 监测方案未提供纸质版方案, 缺监测点位示意图、采样保存方法、质量保证、仪器。二、监测情况: 噪声未按季度监测。三、公开情况: 1、监测结果只发布了噪声, 不及时; 2、未见污染源监测年度报告, 未开展自行监测原因未填。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
72	东莞台心医院有限公司	东城街道	综合医院、锅炉	2022/8/2	基本规范	一、方案情况：1、纸质方案缺少方案编号、公章及骑缝章，缺少采样和样品保存方法、监分析仪器、质量保证与质量控制内容。2、监测点位及示意图缺少风向标，缺少无组织废气监测点位。3、缺少发电机尾气监测点位。二、监测情况：1、DA001废水排放口明渠长度不够，未能形成径流，发电机、锅炉废气排放口未满足上3下6要求，未设置采样平台，未设置标志牌。2、废水在线监测站房缺少温湿度计、灭火器。3、设备使用和维护保养记录、巡查记录、校准检验记录、数据异常记录均缺少签名。4、现场无标准物质，无更换记录。5、设备故障及处理记录缺少企业公章。三、公开情况：1、大部分指标未及时公开。2、缺少公开21年的年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
73	东莞中电第二热电有限公司	东城街道	火力发电	2022/8/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
74	东莞市汇京长海汽车销售服务有限公司	东城街道	汽车修理与维护	2022/8/11	基本规范	一、方案情况：1.缺监测点位示意图、缺采样和样品保存方法、缺监测仪器、缺质量保证与质量控制；2.监测频次不满足要求；3.监测分析方法不合理；4.缺质控措施。二、监测情况：1.排放口铭牌编号与排污许可证不一致；2.2021年、2022年第一季度噪声未检测；3.报告质量不符合要求。三、公开情况：1.2021年平台公开结果未2022年检测结果，报告编号：2SCH220520409；2.缺2021年年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
75	东莞市庆奥汽车销售服务有限公司	东城街道	汽车修理与维护	2022/9/23	不规范	一、方案情况：缺少点位示意图、采样和样品保存方法、监测仪器和质控措施。二、监测情况：取得排污证后未进行自行监测，未委托第三方检测机构进行监测。三、公开情况：取得排污证后未公开自行监测结果；未设置不监测原因，无年度报告。	是	—	督促企业限期整改不规范项
76	东莞市佳豪五金机械有限公司	东城街道	有色金属铸造	2022/9/23	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
77	东莞市承泽新能源材料有限公司	东坑镇	石墨及碳素制品制造	2022/8/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
78	益龙建材(东莞)有限公司	东坑镇	建筑装饰及水暖管道零件制造	2022/9/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
79	东莞市凤岗雁田方中水务有限公司	凤岗镇	污水处理及其再生利用	2022/7/4	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
80	东莞市绍隆实业有限公司	凤岗镇	贵金属冶炼	2022/7/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
81	东莞誉展化工有限公司	凤岗镇	涂料制造	2022/7/27	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
82	东莞市石鼓污水处理有限公司凤岗分公司	凤岗镇	污水处理及再生利用	2022/8/3	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
83	东莞恒宏眼镜有限公司	高埗镇	眼镜制造、金属表面处理及热处理加工	2022/6/28	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
84	得创热塑性聚氨酯(东莞)有限公司	高埗镇	合成橡胶制造	2022/8/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
85	鲁道夫化工(东莞)有限公司	高埗镇	化学试剂和助剂制造	2022/8/2	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
86	东莞市志和羽毛有限公司	高埗镇	羽毛(绒)加工	2022/8/9	基本规范	一、方案情况：监测方案缺少方案编号；缺少点位示意图，采样和样品保存方法，监测仪器，质量保证与质量控制；缺少2个噪声检测点位；锅炉排放口缺少黑度因子；缺少臭气浓度检测方法。二、监测情况：DA001、DA002废气排放口采样口不规范，未设置采样平台；DA002锅炉废气未监测黑度。三、公开情况：监测结果公开不及时；缺少21年年度报告；未公开22年1-7月的监测结果。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
87	东莞弘明空调服务有限公司	莞城	锂离子电池制造、其他机织服装制造	2022/6/20	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
88	东莞市金旺纤维制品有限公司	横沥镇	石墨及碳素制品制造，玻璃纤维及制品制造	2022/7/26	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
89	东莞市正奇有机硅科技有限公司	横沥镇	合成橡胶制造	2022/7/26	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
90	广东郡睿环保科技有限公司	横沥镇	固体废物治理	2022/8/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
91	东莞市横沥食品有限公司	横沥镇	牲畜屠宰；锅炉	2022/8/5	基本规范	一、方案情况：1、无纸质方案，平台方案无采样和样品保存方法、监测仪器、质量保证与质量控制；2、监测频次不足。二、监测情况：1、噪声仅半年一次；2、废气硫化氢分析方法未使用国标方法；3、未安装在线设备，监测完成率50%以下。三、公开情况：/	否	废水氨氮超标0.94倍	移交当地执法部门处理
92	东莞市欣源碳纤维科技有限公司	横沥镇	石墨及碳素制品制造	2022/8/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
93	东莞市科翔碳纤维科技有限公司	横沥镇	石墨及碳素制品制造	2022/8/11	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
94	东莞市德高水务有限公司	横沥镇	污水处理及其再生利用	2022/8/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
95	东莞市猎人化工有限公司	洪梅镇	涂料制造	2022/8/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
96	东莞市厚街宏林皮革厂	厚街镇	皮革鞣制加工	2022/7/14	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制内容。2、监测点位数量缺少雨水监测点位。二、监测情况：1、DA001、DA002废气排放口未满足上3下6要求，无排放口标志牌，DA003废气排放口生产工序设备已拆除。2、2021年第4季度未做噪声检测。三、公开情况：1、所有指标均未及时公开2、da003废气排放口生产设备已拆除，但未在平台上设置不监测原因。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
97	东莞市业鑫鞋业有限公司	厚街镇	皮鞋制造	2022/7/14	较为规范	/	否	废气总VOCs超标0.71倍	移交当地执法部门处理
98	东莞市宝睿特新材料有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
99	东莞市隽楚新材料有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
100	东莞市厚街诚信鞋材加工店	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
101	东莞市美林家具有限公司	厚街镇	木质家具制造	2022/7/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
102	东莞市智德皮革有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/18	较为规范	/	否	废气总VOCs超标0.31倍	移交当地执法部门处理
103	东莞市厚街怡顺染色厂	厚街镇	化纤织造及印染精加工	2022/7/20	基本规范	一、方案情况：缺少点位示意图、采样和样品保存方法；缺少4个无组织废气监测点位；废水缺少监测项目；废水排放口监测频次不满足，废水执行标准错误，林格曼黑度监测分析方法未优先使用国、行标。二、监测情况：废气排放口未设置采样平台；噪声监测频次不达标；废水在线监控室无温湿度计。三、公开情况：2021年报告噪声监测结果填报错误；报告未及时公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
104	东莞市骏旺实业有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/20	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
105	东莞市双祥皮革制品有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/25	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
106	东莞毅达鞋业有限公司	厚街镇	制鞋业	2022/7/25	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
107	东莞市骏成化工有限公司	厚街镇	其他专用化学产品制造	2022/7/25	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
108	东莞市文贵皮革有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/25	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
109	东莞信泰企业投资管理集团有限公司	厚街镇	污水处理及再生利用	2022/7/26	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
110	东莞市厚街安美鞋材厂	厚街镇	塑料人造革、合成革制造、包装装潢及其他印刷	2022/7/28	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
111	东莞市楷模家居用品制造有限公司	厚街镇	木质家具制造	2022/8/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
112	东莞市诚远皮革科技有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/8/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
113	东莞市合光鞋材有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2022/8/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
114	东莞市龙祥印刷有限公司	厚街镇	纸和纸板容器制造	2022/8/16	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
115	东莞市鑫伯泰皮革有限公司	厚街镇	皮革鞣制加工	2022/9/9	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
116	东莞太平联新电镀有限公司	虎门镇	电子电路制造	2022/7/27	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制内容。二、监测情况：1企业共9个排放口，排放口标志牌编号与排污证不一致，其中3个排放口未满足上3下6要求2、缺少21年上半年有组织废气，第二、第四季度噪声检测报告。三、公开情况：1、企业现场只能提供无组织废气检测报告，下半年有组织废气检测报告，第一、第三季度检测报告，缺少上半年有组织废气，第二、第四季度的噪声检测报告，但平台上数据全部公开，2021年3月31日采样与发布日期一致，未找到相应的检测报告。2、大部分指标未及时公开。3、21年年度报告写成22年。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
117	东莞捷顺数控器材有限公司	虎门镇	电子电路制造	2022/8/3	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
118	东莞弘隆金属制品有限公司	虎门镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/4	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
119	东莞市忠合五金电镀有限公司	虎门镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/10	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
120	东莞市捷轻五金塑胶有限公司	虎门镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/10	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
121	东莞市太丽印花有限公司	虎门镇	棉印染精加工	2022/8/11	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制内容。2、VOCs分析方法错用非甲烷总烃的方法。二、监测情况：1、DA001、DA002废气排放口未满足上3下6要求，排放口标志牌未设置，废水排放口标志牌编号与排污证不一致。2、监测站房小于15平方米，缺少灭火设备。3、巡检、校准、校验记录缺少企业方签名。三、公开情况：1、大部分指标未及时公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
122	东莞市虎门镇电镀、印染专业基地路东电镀污水处理厂(东莞市合丰环保投资有限公司)	虎门镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/11	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
123	东莞市石鼓污水处理有限公司虎门分公司(东莞市虎门宁洲污水处理厂二期工程)	虎门镇	污水处理及其再生利用	2022/8/16	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
124	东莞市虎门绿源水务有限公司（宁洲污水处理厂一期）	虎门镇	污水处理及其再生利用	2022/8/16	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
125	东莞市石鼓污水处理有限公司虎门宁洲一期提标	虎门镇	污水处理及其再生利用	2022/8/16	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
126	东莞康源电子有限公司	虎门镇	电子电路制造	2022/8/24	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
127	东莞市宝骏模具压铸有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2022/9/2	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、质量保证与质量控制内容。2、缺少厂界噪声监测方法，缺少有组织废气监测仪器。二、监测情况：1、DA001废气排放口标志牌编号与排污证不一致。2、21年没有开展自行监测。三、公开情况：1、21年没有开展自行监测。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
128	东莞综伟五金制品有限公司	虎门镇	金属表面处理及热处理加工	2022/9/6	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
129	东莞建通电子五金有限公司	虎门镇	金属表面处理及热处理加工	2022/9/7	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
130	东莞茂昌电子线路板有限公司	虎门镇	电子电路制造、金属表面处理及热处理加工	2022/9/7	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
131	东莞市尚准五金制品有限公司	虎门镇	金属表面处理及热处理加工	2022/9/8	基本规范	一、方案情况：1、方案无监测点位示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法仪器、质量保证与质量控制；2、废气硫酸雾方法已过期，氮氧化物方法错误，颗粒物未选用低浓度监测方法，废水石油类方法过期，PH值方法过期，总铝未填选方法。二、监测情况：1、丝印废气、燃料燃烧废气（2个），酸性废气，污水站废气均不符合 HJ397-2007 5.1.2 要求，并缺少规范性标识；2、噪声第二季度未监测；3、硫化氢未选用国标方法。4、废水在线设备流量计未校准，无维护保养记录，无巡检记录；5、废气在线设备无校准、校准记录，无易耗品更换记录，无设备故障记录。三、公开情况：公布数据无对应报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
132	东莞常禾电子有限公司	虎门镇	音响设备制造，有色金属铸造，表面处理，影视录放设备制造	2022/9/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
133	东莞茂林电子有限公司	虎门镇	电子电路制造	2022/9/9	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
134	东莞瑞升电子有限公司	黄江镇	电子电路制造	2022/6/28	基本规范	一、方案情况：1、缺少采样及样品保存方法、质量保证与质量控制。2、缺少废水检测点位和风向标。二、监测情况：1、DA019、DA021 有机废气排放口及采样口未满足“上3下6”要求。2、监测点位有组织废气排放口29个，上半年检测了3个口，下半年检测了12个口，完成率50%以下。3、监测频次只做了半年的检测，完成率50%。4、监测站房面积约13平方米，缺少温湿度计。5、设备使用及维护保养记录缺少负责人签名。6、巡查记录缺少负责人签名。7、校准核验记录缺少核查审批签名。8、标准物质及易耗品更换记录缺少负责人签名。9、设备故障状况及处理记录缺少公章。10、缺失、异常记录缺少负责人签名。三、公开情况：1、填报数据的采样日期与检测报告上的采样日期对不上，检测低于检测限值的数值填报数值为“0”，正确填报应按检测限值或限值的一半填报。2、所有检测结果均未及时填报。3、未检测的点位没有填写不监测的原因。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
135	东莞市同跃五金有限公司	黄江镇	金属表面处理及热处理加工, 塑料零件及其他塑胶制品制造, 电子电路制造, 表面处理	2022/7/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
136	东莞裕蓝环保科技有限公司	黄江镇	危险废物治理	2022/8/11	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
137	东莞市石鼓污水处理有限公司黄江分公司	黄江镇	污水处理及其再生利用	2022/8/11	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
138	东莞领益精密制造科技有限公司	黄江镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/31	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
139	东莞裕擎鞋材有限公司	黄江镇	皮革鞣制加工	2022/8/31	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
140	东莞市泰欣鞋材有限公司	寮步镇	机制纸及纸板制造	2022/7/6	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
141	东莞市质源碳素有限公司	寮步镇	石墨及碳素制品制造	2022/7/6	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
142	东莞市寮步台塑鞋材厂	寮步镇	机制纸及纸板制造, 其他制鞋业	2022/7/11	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
143	广东凯金新能源科技股份有限公司	寮步镇	石墨及碳素制品制造	2022/7/11	基本规范	一、方案情况：1、未提供纸质监测方案，无质量保证、采样、样品保存、监测仪器、点位图；2、无组织方法使用 16157 不恰当，应写为 GB/T 15432-1995。二、监测情况：1、噪声监测频次未达到一季度一次，只监测半年一次，2022 年上半年未监测无组织颗粒物；2、ZSCH220220301 颗粒物限值错误，应为 18mg/m ³ ；3、颗粒物应采用低浓度颗粒物标准 HJ836-2017。三、公开情况：1、自行监测结果 ZSCH220220301 未公开；2、CETT210417003-QT 噪声录入错误；3、报告 ZSCH220220301 未公开有组织颗粒物数据；4、监测频次，无未开展自行监测原因，补充 2021 年监测年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
144	东莞市丹峰环保科技有限公司	寮步镇	危险废物治理	2022/7/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
145	东莞市轩碳新材料有限公司	寮步镇	石墨及碳素制品制造	2022/7/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
146	东莞市顺隆涂料有限公司	寮步镇	涂料、油墨、颜料及类似产品制造	2022/7/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
147	东莞嘉丰机电设备有限公司	寮步镇	通用设备制造业,金属表面处理及热处理加工,锅炉	2022/7/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
148	东莞华震电器有限公司	寮步镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/19	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
149	雄进塑料制品（东莞）有限公司	寮步镇	塑料人造革、合成革制造	2022/7/19	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
150	东莞市讴维精密科技有限公司	寮步镇	石墨及碳素制品制造	2022/7/19	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
151	东莞市恒芯碳素有限公司	寮步镇	石墨及碳素制品制造	2022/7/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
152	东莞市点金表面处理有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
153	东莞市正翰电镀有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/1	不规范	一、方案情况：1、仅有平台公开监测方案，监测方案内容缺少监测点位及示意图、样品和样品保存方法、监测分析仪器、质量保证与质量控制。二、监测情况：1、有组织废气排放口 DA001、DA002 未满足“上3下6”的要求。2、厂方正在调试阶段，没有开展自行监测。三、公开情况：1、仅公开自行监测方案。	是	—	督促企业限期整改不规范项
154	东莞市德佳利染织有限公司	麻涌镇	化纤织物染整精加工	2022/7/1	基本规范	一、方案情况：1、臭气浓度监测分析方法有误，正确的是 GB/T14675-1993。2、臭气浓度监测仪器设备不合理，不使用气相色谱仪。二、监测情况：1、DA002、DA004 废气排放口不满足“上3下6”监测规范要求，DA004 无标识牌。三、公开情况：/	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
155	东莞普瑞得电子科技有限公司（二厂）	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/1	基本规范	一、方案情况：/二、监测情况：1、DA001、DA002、DA003 废气排放口均不满足“上3下6”规范要求。三、公开情况：1、自行监测结果和方案均未公开。2、提供的监测报告的监测结果均未上传公开。3、监测结果公共不完整，未包含全部监测点位、监测频次、污染物种类及浓度、达标情况、标准限值超标位数。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
156	东莞市溢濠电子表面处理有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
157	东莞市永洲五金制品有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
158	东莞市麻涌高能硫酸铝厂	麻涌镇	无机盐制造	2022/8/3	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
159	东莞市金海表面处理有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/3	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
160	东莞市豪丰工业污水处理有限公司 (东莞市麻涌镇豪峰电镀、印染专业基地电镀废水处理厂、集中污水处理厂)	麻涌镇	污水处理及其再生利用	2022/8/3	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
161	东莞市豪丰污水处理有限公司	麻涌镇	污水处理及其再生利用	2022/8/3	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
162	东莞市弘裕表面处理技术有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
163	东莞圣隆表面处理有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
164	东莞市尚恒升科技有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
165	广东汇美淀粉科技有限公司	麻涌镇	淀粉及淀粉制品制造	2022/8/9	基本规范	一、方案情况：1.缺监测点位示意图、采样和样品保存方法、监测仪器、质量保证与质量控制；2.执行排放标准不合理；3.缺噪声监测方法；4.缺质控措施。二、监测情况：1.废气监测口不满足 GB/T16157-1996 中 4.2.1.1 和 HJ/T397-2007 中 5.1.2 要求；废气排放口未设置规范化标识；2.2021 年未进行监测，2022 年上半年未监测。三、公开情况：1.公开监测结果与监测报告不一致；2.缺年度报告、未开展自行监测原因。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
166	东莞市的美五金制品有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/11	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
167	东莞德永佳纺织制衣有限公司	麻涌镇	棉印染精加工，火力发电	2022/8/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
168	东莞市金思拓电子表面处理有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/17	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
169	东莞市蒙丰新奥能源有限公司	麻涌镇	热电联产	2022/8/17	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
170	万明电镀智能科技（东莞）有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
171	东莞市德博科技有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
172	东莞超盈纺织有限公司	麻涌镇	化纤织造及印染精加工，锅炉	2022/8/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
173	广东优佳织带有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/22	较为规范	/	否	废气总VOCs超标0.45倍	移交当地执法部门处理
174	东莞市天球实业有限公司	麻涌镇	电池制造	2022/8/22	基本规范	一、方案情况：1.缺采样和样品保存方法、监测分析仪器、单位基本信息；2.缺无组织废气、噪声监测点位示意图；3.缺无组织废气挥发性有机物监测点位；4.厂界噪声监测频次不满足自行监测要求；5.无组织废气非甲烷总烃监测分析方法不合理；6.缺质控措施。二、监测情况：1.排放口铭牌编号与排污许可证不一致，监测断面及点位设置不符合相应监测规范；2.厂界噪声监测频次不满足监测要求。三、公开情况：广东中汇检测报告（HJ2206023-1）监测结果未公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
175	东莞丽进纺织服装有限公司	麻涌镇	其他机织服装制造	2022/8/30	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
176	东莞市云集五金制品有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2022/9/7	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
177	东莞市世奥汽车销售服务有限公司	南城街道	汽车修理与维护	2022/7/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
178	东莞市食品有限公司南城食品分公司	南城街道	牲畜屠宰	2022/7/28	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
179	东莞市联鑫盟纸品有限公司	企石镇	其他纸制品制造	2022/6/27	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
180	东莞市海茹包装制品有限公司	企石镇	其他纸制品制造	2022/6/29	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
181	新华（东莞）包装材料有限公司	企石镇	非木竹浆制造	2022/6/29	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
182	东莞市华裕石墨制品有限公司	企石镇	石墨及碳素制品制造	2022/7/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
183	东莞市企石新锦源水务有限公司	企石镇	污水处理及其再生利用	2022/7/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
184	东莞市众炫纸塑制品有限公司	企石镇	其它纸制品制造，工业纸浆	2022/7/8	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等内容。二、监测情况：1、DW001生活污水排放口未设置采样井，无排放口标志牌。2、2021年第一季度的厂界噪声没有监测，有填报不监测原因，但理由不充分。三、公开情况：1、缺少公开2021年的年度报告。2、第三季度的厂界噪声公开的采样时间与检测报告的时间不一致，报告采样时间为2021.8.26，公开采样时间为2021.9.28。3、2021年全年数据均未及时公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
185	东莞中新环境科技有限公司	桥头镇	危险废物治理、其他危险仓储	2022/6/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
186	东莞市伟基再生资源集中处理中心有限公司	桥头镇	危险废物治理	2022/6/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
187	东莞市德曼木业有限公司	桥头镇	木门窗制造	2022/6/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
188	东莞市泽祥实业投资有限公司	桥头镇	金属表面处理及热处理加工	2022/6/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
189	东盈环保技术(东莞)有限公司	桥头镇	危险废物治理	2022/6/23	基本规范	一、方案情况: 1.缺采样和样品保存方法、质量控制与质量控制。2.缺雨水监测点位。3.缺厂界无组织废气监测点位。4.厂内无组织监测点缺排放标准。5.缺无组织废气、噪声监测方法。6.缺监测仪器设备。7.缺相应质控措施。二、监测情况: 1.废气监测口不满足 GB/T16157-1996 中 4.2.1.1 和 HJ/T397-2007 中 5.1.2 要求。2.缺少噪声监测点位。3.报告编号: HS20220426003 中挥发性有机物使用标准限值与排污许可证不一致。三、公开情况: 1.监测结果公开不及时。2.缺噪声监测点位、年度报告未公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
190	东莞市桥头医院	桥头镇	综合医院	2022/6/24	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
191	东莞市石鼓污水处理有限公司桥头分公司	桥头镇	污水处理及其再生利用	2022/6/24	基本规范	一、方案情况: 1、缺少样品保存方法、质量保证与质量控制。二、监测情况: 1、监测站房偏小, 约 13 平方米。三、公开情况: /	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
192	东莞市顺玺电子科技有限公司	桥头镇	金属表面处理及热处理加工、特种玻璃制造、电子器件制造	2022/6/24	不规范	一、方案情况: 1、缺少采样和样品保存方法、监测分析仪器。2、缺少无组织废气、厂界噪声监测点位, 缺少指南针。3、企业一共 18 个有组织废气排放口, 自行监测方案只写了 5 个。二、监测情况: 1、所有排气筒采样口未满足“上 3 下 6”的要求, 缺少排放口标志牌。2、只完成 DA001、DA003、DA006、DA009 废气排放口的检测, 企业一共 18 个排放口, 完成率低于 50%。三、公开情况: 1、除排污单位基本信息公开外, 其它均未公开。	是	—	督促企业限期整改不规范项
193	东莞市鸿裕纺织科技有限公司	桥头镇	涤纶纤维制造	2022/7/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
194	东莞市创垂实业有限公司	清溪镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/19	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
195	东莞市意兴五金制品有限公司	清溪镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/19	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
196	东莞德龙健伍电器有限公司	清溪镇	其他家用电力器具制造、塑料零件及其它塑料制品制造、表面处理	2022/7/25	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。2、监测点位缺少无组织废气监测点位。二、监测情况：1、排污证上发电机尾气排放口5个，实际排放口为2个，所有废气排放口均未满足上3下6要求，排放口标志牌编号与排污证不一致。三、公开情况：1、废气公开的监测结果为0，与报告数据不一致。2、缺少公开21年年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
197	东莞市嘉裕碳素制品有限公司	清溪镇	石墨及碳素制品制造	2022/7/25	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
198	东莞市石鼓污水处理有限公司（清溪厦坭提标项目）	清溪镇	污水处理及再生利用	2022/8/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
199	东莞市玮艺实业有限公司	清溪镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/5	基本规范	一、方案情况：1.缺监测点位示意图、采样和样品保存方法、监测仪器、质量保证与质量控制；2.无组织废气缺分析方法；3.缺质控措施。二、监测情况：1.排放口铭牌编号与排污许可证不一致；2.2021年第一、二季度噪声及2021年上半年废气未检测。三、公开情况：1.报告编号GDHJ-22030070噪声监测结果与公开不一致；2.报告编号GDHJ-22030070监测结果公开不及时。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
200	东莞柏翠科门窗家具有限公司	清溪镇	木质家具制造	2022/8/11	基本规范	一、方案情况：纸质方案无监测点位及示意图，采样和样品保存方法，监测分析仪器，质量保证与质量控制。二、监测情况：1、DA001颗粒物、DA002喷漆、DA003喷漆排放口，采样口不满足1.5倍管径；2、2021年噪声缺第二、三季度，2022年暂未开展监测。三、公开情况：数据公开不及时，缺2021年年度报告及未开展自行监测的原因。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
201	东莞市陆陆隆五金制品有限公司	清溪镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/11	基本规范	一、方案情况：1、未提供纸质方案，只有平台电子方案；2、缺监测点位及示意图，采样和样品保存方法，监测仪器，质量保存。二、监测情况：1、排放口 DA001/DA002/DA003/DA004/DA005 的监测口均未满足上下 1.5 倍管径；2、2022 年第二季度噪声未监测。三、公开情况：SZT220216、DQ-2021112038 报告数据与公布的数据不一致。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
202	东莞市聚德环保科技有限公司（清溪镇罗马垃圾填埋场渗滤液处理站）	清溪镇	污水处理及其再生利用	2022/8/26	基本规范	一、方案情况：1、方案无监测点位示意图，采样和样品保存方法，监测分析仪器、质量保证与质量控制；缺少噪声项目；2、PH 值分析方法已过期。二、监测情况：1、雨水监测频次不够，方案为 1 次/月，实际为 1 次/季；2、硫化氢分的方法非国标方法；3、废水在线设备无自动采样器，日常维护记录到 8 月 15 日；检验记录最后登记为 3 月 29 日，校准记录最后登记为 5 月 24 日；校准物质（总磷、氨氮、总磷、COD 均过期。三、公开情况：报告 GDHJ-22060072 无组织氨气、硫化氢数据填报错误；报告 GDHJ-22060072 7 月 7 日签收，8 月 24 日发布数据。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
203	东莞市兴发线业有限公司	沙田镇	纺织业	2022/7/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
204	东莞市泰景环保科技有限公司（东莞市沙田镇电镀专业基地污水处理厂）	沙田镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/12	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测仪器、质量保证与质量控制。二、监测情况：废水排放口 DW001 标志牌编号与排污证不一致，氨气排放口 DA001 标志牌编号与排污证不一致，排气筒不满足上 3 下 6 的要求。2、设备使用和维护保养记录、巡查记录、设备故障情况及处理记录、数据缺失异常记录均缺少企业签字。3、校准、核验记录缺少企业公章。三、公开情况：1、大部分指标未及时公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
205	东莞冠杰金属表面处理有限公司（一厂区）	沙田镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
206	东莞冠杰金属表面处理有限公司（二厂区）	沙田镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
207	东莞宏冠拉链配件有限公司	沙田镇	化纤织物染整精加工	2022/7/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
208	东莞市顺航金属制品有限公司	沙田镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
209	东莞市鸣朗电路板有限公司	沙田镇	电子电路制造	2022/7/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
210	东莞瑞众新材料科技有限公司	沙田镇	危险废物治理	2022/7/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
211	东莞市沙田新发建材厂	沙田镇	粘土砖瓦及建筑砌块制造	2022/7/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
212	东莞华盟化工有限公司	沙田镇	化学试剂和助剂制造, 专项化学用品制造	2022/8/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
213	东莞市沙田福祿沙美信水务有限公司	沙田镇	污水处理及其再生利用	2022/8/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
214	东莞巨正源科技有限公司	沙田镇	初级形态塑料及合成树脂制造, 原油加工及石油制品制造, 火力发电	2022/8/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
215	东莞市百安石化仓储有限公司	沙田镇	油气仓储, 危险化学品仓储	2022/8/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
216	东莞市沙田丰泰鞋材厂	沙田镇	非木竹浆制造, 其他纸制品制造	2022/8/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
217	东莞永晋灯饰有限公司	沙田镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/23	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
218	东莞市盛源石油化工有限公司	沙田镇	油气仓储, 危险化学品仓储	2022/8/23	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
219	东莞市齐美五金塑胶制造有限公司	沙田镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/23	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
220	东莞阳鸿石化储运有限公司	沙田镇	油气仓储货运港口, 危险化学品仓储	2022/8/23	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
221	东莞市捷富皮革制品有限公司	沙田镇	塑料人造革、合成革制造	2022/9/6	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
222	东莞市石碣镇公用事业服务中心	石碣镇	污水处理及再生利用	2022/6/29	基本规范	一、方案情况: 1、方案缺采样和样品保存方法。2、监测点无组织位置不准确。3、硫化氢和 PH 选用的废气和废水(第四版)方法。二、监测情况: 1、噪声未见监测报告。2、无组织废气未按频次监测。3、无组织废气 H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度只测 1 次。4、管路地面设置未加警示保护。5、无留样功能。6、校验记录表日期最晚 2022.3.31。7、标签、零标、总砷、氨氮、总磷、COD 均为 3 月 7 日配制。三、公开情况: 1、自行监测方案和自行监测结果未见公布。2、平面图、许可证未上传。3、未公开监测结果与报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
223	东莞市东方彩色包装印刷有限公司	石碣镇	包装装潢及其他印刷	2022/7/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
224	东莞市银石礼品制造有限公司	石碣镇	有色金属铸造	2022/7/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
225	东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司	石龙镇	污水处理及其再生利用	2022/7/20	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
226	东莞市金维玩具实业有限公司	石排镇	其它未列明金属制品制造	2022/7/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
227	东莞市松茂电池有限公司	石排镇	锌锰电池制造	2022/7/28	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
228	东莞艺海威家具有限公司	石排镇	木质家具制造	2022/8/2	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
229	格尔翰汽车配件（东莞）有限公司	石排镇	汽车零部件及配件制造	2022/8/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
230	东莞市石鼓污水处理有限公司（东莞市松山湖北部污水处理厂一期提标工程）	松山湖	污水处理及其再生利用	2022/7/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
231	广东东阳光药业有限公司	松山湖	化学药品制剂制造	2022/7/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
232	东莞市北控伟通污水处理有限责任公司	松山湖	污水处理及其再生利用	2022/8/2	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
233	南电能源综合利用有限公司	松山湖	火力发电	2022/8/2	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
234	东莞市石鼓污水处理有限公司松山湖分公司	松山湖	污水处理及再生利用	2022/8/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
235	广东长盈精密技术有限公司东莞松山湖（生态园）分公司	松山湖	金属表面处理及热处理加工	2022/8/5	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
236	广东菲鹏生物有限公司	松山湖	生物药品制造	2022/8/9	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
237	东莞市盛利环保科技有限公司	塘厦镇	污水处理及再生利用	2022/6/27	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
238	东莞市东南部中心医院	塘厦镇	综合医院	2022/6/27	基本规范	一、方案情况：1.缺采样和样品保存方法、仪器、质量保证与质量控制。2.缺示意图。3.缺噪声监测方法。4.缺质控措施。二、监测情况：1.2021年废气、噪声点位未进行监测；2.2021年1-7月中cod、ss监测频次不满足要求。3.报告编号DCJ20210330012中粪大肠菌群、cod分析方法月排污许可证不一致。4.监测站房缺温湿度计。5.废水在线监测站房记录内容不完整，缺少校验记录结果；6.废水在线监测站房缺少标准物质和易耗品记录。三、公开情况：1.信息公开平台中，2022年监测结果公开不及时。2.缺未开展自行监测原因、污染源监测年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
239	东莞市塘厦食品有限公司	塘厦镇	屠宰及肉类加工	2022/6/28	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
240	东莞市滔德实业有限公司	塘厦镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/7	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
241	东莞市江顺箱包袋配件有限公司	塘厦镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
242	东莞市铿艺实业有限公司	塘厦镇	金属表面处理及热处理加工	2022/8/3	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
243	东莞市感恩食品科技有限公司	万江街道	食品及饲料添加剂制造	2022/7/12	基本规范	一、方案情况：1.缺监测点位示意图、缺采样和样品保存方法、缺监测仪器、缺质量保证与质量控制；2.缺锅炉监测点位；3.噪声监测频次不满足要求；4.缺质控措施。二、监测情况：1.锅炉废气排放口检测位置不满足GB/T16157-1996中4.2.1.1和HJ/T397-2007中5.1.2要求，未设置规范化标识；2.2021年、2022年噪声、锅炉未进行监测。三、公开情况：1.2021年-2022年自行监测结果未公开；2.法人与实际情况不一致。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
244	东莞市万江东冠电池厂	万江街道	锌锰电池制造	2022/7/14	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
245	东莞市石鼓污水处理有限公司（东莞市万江污水处理厂一期提标工程）	万江街道	污水处理及其再生利用	2022/7/15	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
246	东莞市人民医院万江院区	万江街道	综合医院	2022/7/20	基本规范	一、方案情况：1.缺监测点位示意图、缺采样和样品保存方法、缺监测仪器、缺质量保证与质量控制；2.缺噪声监测方法；3.缺质控措施。二、监测情况：1.排放口铭牌编号与排污许可证不一致，臭气排放口监测口不满足GB/T16157-1996中4.2.1.1和HJ/T397-2007中5.1.2要求；2.2021年第三、四季度，2022年第一、二季度噪声未进行监测；3.委托手工监测采用的监测分析方法不符合要求；4.缺少温湿度计。三、公开情况：1.噪声有录入数据，但无检测报告；2.公开监测结果不及时；3.缺年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
247	东莞市丰达环保科技有限公司	万江街道	危险废物治理	2022/7/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
248	东莞市大森纺织材料有限公司	望牛墩镇	化学试剂和助剂制造	2022/7/11	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
249	东莞市捷东造纸材料有限公司	望牛墩镇	化学试剂和助剂制造	2022/7/26	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
250	东莞市芙蓉化工有限公司	望牛墩镇	涂料、油墨、颜料及类似产品制造	2022/7/27	基本规范	一、方案情况：1.缺有组织废气监测点位；2.噪声监测频次不满足要求；3.缺噪声监测方法。4.烟尘分析方法不合理；5.缺监测设备；6.缺质控措施。 二、监测情况：1.废气监测口不满足 GB/T16157-1996 中 4.2.1.1 和 HJ/T397-2007 中 5.1.2 要求。2.2021 年末进行监测，2022 年第一、二季度噪声未监测。三、公开情况：1.2021 年公开监测结果与监测报告不一致；2.公开监测结果不及时；3.缺年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
251	东莞市永鑫达电子有限公司	望牛墩镇	电子器件制造	2022/7/27	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
252	东莞顺裕纸业有限公司	望牛墩镇	机制纸及纸板制造	2022/8/9	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
253	东莞百汇达服装有限公司	望牛墩镇	其他机织服装制造，其他针织或钩针编织服装制造，锅炉	2022/8/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
254	东莞市粤莞实业有限公司谢岗分公司	谢岗镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
255	东莞市元厚实业有限公司	谢岗镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
256	东莞市新顺实业有限公司	谢岗镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/27	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
257	东莞市新东粤环保实业有限公司	谢岗镇	环境卫生管理	2022/7/27	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
258	东莞市谢岗建工集团水务有限公司	谢岗镇	污水处理及再生利用	2022/7/29	基本规范	一、方案情况：1.缺无组织废气、噪声监测点位示意图；2.缺无组织废气监测点位；3.废水粪大肠菌群监测频次不满足要求；4.缺样品采样和保存方法；5.监测分析方法选择不合理；6.缺噪声监测仪器设备；7.缺质控措施。二、监测情况：1.排放口铭牌编号与排污许可证不一致；2.无组织废气监测点位未进行监测；3.粪大肠菌群实验室环境不满足方法标准要求；4.粪大肠菌群未能提供样品分析原始记录；5.在线监测站房未能做到专室专用。三、公开情况：1.公开监测结果与监测报告（原始记录）不一致；2.监测结果公开不及时。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
259	旗利得电子(东莞)有限公司	谢岗镇	电子电路制造, 锅炉, 金属表面处理及热处理加工	2022/7/29	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
260	东莞市聚德环保科技有限公司(樟木头樟洋垃圾填埋场渗滤液处理站)	樟木头镇	污水处理及再生利用	2022/7/19	基本规范	一、方案情况：1.缺监测点位示意图、缺采样和样品保存方法、缺监测仪器、缺质量保证与质量控制；2.缺噪声监测点位；3.分析方法不全；4.缺质控措施。二、监测情况：1.2022年第二季度噪声未进行监测；2.总氮废水在线自动监测设备未按要求安装；3.流量计未校准。三、公开情况：废水监测结果公开不及时。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
261	东莞市锦州铝业有限公司	樟木头镇	有色金属合金制造	2022/7/29	基本规范	一、方案情况：缺少点位示意图，采样和样品保存方法和质量保证与质量控制；有组织废气颗粒物和噪声排放限值执行错误；缺少具体分析方法；缺少具体监测仪器二、监测情况：DA001废气排放口未设立标识牌；21年末监测无组织废气；21年缺少DA001氟化物监测；噪声监测频次不达标；21年6月9日华科报告检测项目错误。三、公开情况：22年1月19日报告监测结果填报错误；监测结果公开不及时。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
262	东莞市长安富兴污水处理中心（东莞市长安镇电镀印染专业基地B区）	长安镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/11	较为规范		是	—	指导企业按证排污
263	东电化（东莞）科技有限公司	长安镇	其他电子设备制造	2022/7/11	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
264	东莞市聚德环保科技有限公司（长安镇厦岗垃圾填埋场渗滤液处理站）	长安镇	污水处理及其再生利用	2022/7/11	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测仪器、质量保证与质量控制。2、监测点位数量缺少厂界噪声点位。二、监测情况：1、DA001发电机尾气排放口无采样口，未满足上3下6规范要求，无排放口标志牌，DW001废水排放口标志牌编号与排污证编号不相符。2、5月和6月末开展雨水监测。3、在线监控缺少标准物质和易耗品相关记录、设备故障情况及处理记录、数据异常记录。三、公开情况：1、自行监测结果未公开。2、开展检测时间过迟，造成检测数据未能及时公开。3、所有监测结果均未公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
265	东莞市聚德环保科技有限公司（长安镇沙头垃圾填埋场渗滤液处理站）	长安镇	污水处理及其再生利用	2022/7/11	基本规范	一、方案情况：1、只有平台方案，方案缺少监测点位及示意图、采样和样品保存方法、监测仪器、质量保证与质量控制。2、监测点位数量缺少厂界噪声点位。二、监测情况：1、DA001发电机尾气排放口无采样口，未满足上3下6规范要求，无排放口标志牌，DW001废水排放口标志牌编号与排污证编号不相符。2、6月末开展雨水监测。3、在线监控缺少标准物质和易耗品相关记录、设备故障情况及处理记录、数据异常记录。三、公开情况：1、自行监测结果未公开。2、开展检测时间过迟，造成检测数据未能及时公开。3、所有监测结果均未公开。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
266	东莞市长安零星工业废水处理服务中心	长安镇	污水处理及其再生利用	2022/7/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
267	东莞中博环保科技有限公司	长安镇	污水处理及其再生利用	2022/7/13	基本规范	一、方案情况：1、未见监测点位及示意图，采样和样品保存方法；2、监测分析方法 PH、色度、COD 选用方法过期。二、监测情况：/三、公开情况：企业试生产阶段暂未开展自行监测。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
268	东莞市明辉五金电镀有限公司	长安镇	金属表面处理及热处理加工	2022/7/13	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
269	东莞市聚德环保科技有限公司（长安镇红花坑垃圾填埋场渗滤液处理站）	长安镇	污水处理及再生利用	2022/7/13	基本规范	一、方案情况：没有检测示意图，采样和样品保存方法，监测分析方法和仪器，质量保证与质量控制；缺少噪声点位。二、监测情况：建议明确委托第三检测单位进行检测；缺少厂界噪声和无组织废气的监测点位；缺少厂界噪声和无组织废气的监测项目。三、公开情况：自行监测结果未公开；企业未公开检测结果；企业未在报告签发后 10 日内公开结果；缺少检测点位（废水、无组织废气、噪声）、污染物种类及浓度、标准限值，缺少未开展自行监测原因，年度报告。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
270	东莞市聚德环保科技有限公司（长安镇乌沙垃圾填埋场渗滤液处理站）	长安镇	污水处理及其再生利用	2022/7/14	基本规范	一、方案情况：未见纸质监测方案，无采样和样品保存方法，监测仪器，质量保证及质量控制，监测点位及示意图。二、监测情况：废水在线设备未见留样功能、空调单制冷、维护未见最近记录、巡检请按时登记好、最后一次校准记录是 5 月 21 日、试剂配制是 2022.3.7，有效期是 30 天。三、公开情况：/	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
271	东莞市石鼓污水处理有限公司（东莞市长安锦厦三洲水质净化厂提标工程）	长安镇	污水处理及再生利用	2022/9/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
272	东莞市汇得佳纺织制衣有限公司	中堂镇	纺织服装、服饰业	2022/7/7	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
273	东莞市怡禾洗漂有限公司	中堂镇	服饰制造	2022/7/7	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
274	东莞市中堂茂源水性涂料厂	中堂镇	涂料制造、锅炉	2022/7/8	基本规范	一、方案情况：1、监测方案缺少单位基本情况、监测示意图、采样和样品保存方法、监测仪器、质量保证与质量控制二、监测情况：/三、公开情况：/	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
275	东莞市粤湾新能源有限公司	中堂镇	热电联产	2022/7/8	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
276	东莞市永安环保科技有限公司	中堂镇	粘土砖瓦及建筑砌块制造	2022/7/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
277	东莞市达林纸业有限公司	中堂镇	机制纸及纸板制造	2022/7/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
278	东莞市联晖造纸材料有限公司	中堂镇	无机盐制造	2022/7/18	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
279	东莞市富鑫再生资源回收有限公司	中堂镇	固体废物治理	2022/7/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
280	东莞市三力星造纸助剂有限公司	中堂镇	化学试剂和助剂制造	2022/7/21	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	帮扶日期	评估情况汇总		抽测情况		备注
					规范性	主要存在问题	是否达标	超标项目及倍数	
281	东莞市左镭工实业有限公司	中堂镇	有机化学原料制造	2022/7/22	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
282	东莞建泰生物科技有限公司	中堂镇	淀粉及淀粉制品制造	2022/7/22	基本规范	一、方案情况：1、废水限值（COD/氨氮）错误；2、监测点位缺少组织布点图；3、PH值、COD分析、保存方法错误。二、监测情况：1、监测点位设置不规范；2、废水在线设施维护保养记录和巡检记录只到2022.7.12；3、校准、校验记录无日期，最近一次有日期为2022.1.7；4、TN标液用完，没及时更换，COD标液即将用完，没及时更换。三、公开情况：年度报告、自行监测第三方检测报告未上传公开；监测结果公布不及时，2022.6.2出具的报告6.17上传数据。	是	—	指导企业及时整改轻微不规范项
283	东莞市稳丰纺织有限公司	中堂镇	棉纺织及印染精加工，纺织服装、服饰业	2022/8/1	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
284	东莞市鸿晖纺织洗染有限公司	中堂镇	服饰制造，锅炉	2022/8/4	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
285	东莞市鸿盛服装有限公司	中堂镇	服饰制造，锅炉	2022/8/4	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污
286	东莞市旭丰纸业有限公司	中堂镇	机制纸及纸板制造	2022/8/12	较为规范	/	是	—	指导企业按证排污