

生益电子股份有限公司

土壤污染重点监管单位自行监测报告公示简本

生益电子股份有限公司（以下简称生益电子）位于东莞市东城街道同沙科技工业园同振路 33 号，占地 166868 平方米。
行业类别：电子电路制造。

2023 年 7 月，生益电子委托东莞市通明节能环保科技有限公司结合《生益电子股份有限公司土壤污染隐患排查报告》

（2023 年）、《生益电子股份有限公司土壤污染重点监管单位自行监测报告》（2022 年）、《生益电子股份有限公司土壤污染重点监管单位自行监测方案》（2023 年）对生益电子组织实施自行监测，编制完成了《生益电子股份有限公司土壤污染重点监管单位土壤和地下水自行监测报告》。

监测结论：

（1）本次自行监测共布设 6 个土壤监测点，4 个深层土采样点，2 个表层土采样点，共采集土壤样品 22 个(不包含现场平行样品)；土壤检测的污染物指标共 52 项。所有样品和检测项目，均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。

（2）本次自行监测共布设 6 个地下水监测点位，厂界外设置 1 个对照点地下水监测井，共采集地下水样品 7 个，地下水检测指标共计 63 项。除铝、锰、铁、氨氮、碘化物浓度、浑浊度、色度、肉眼可见物以外，其检出指标的浓度值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求及其相应的

推导值要求。通过企业生产情况、各点位监测情况及东莞市地下水现状分析，地下水超标情况并非企业所造成。

(3)生益电子地块土壤及地下水目前并未受到企业生产过程产生污染物的影响。

重点监管企业：生益电子股份有限公司

地址：广东省东莞市东城街道同沙科技工业园同振路 33 号

自行监测报告编制单位：东莞市通明节能环保科技有限公司

地址：广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段 200 号万科中心 2 栋 309 室、310 室

联系人：周先生 0769-23399987、杜女士 0769-89281551

东莞美维电路有限公司土壤和地下水自行 2023 年度监测报告公示简本

土壤污染重点监管单位名称：东莞美维电路有限公司

联系人：庄晓琴 15019091011

企业概况：东莞美维电路有限公司成立于 2001 年 12 月 24 日，地址位于东莞市东城区牛山山湖路 238 号，占地面积 122891.48 平方米，是 TTM 成员之一--迅达科技企业（香港）有限公司属下企业，主要从事印制电路板的加工生产，镀种为镀铜、锡、镍、金，年产印制电路板 2040 万平方英尺，专业制作高精密度，大尺寸印制电路板的专业制造厂，产品主要适用于电脑、网络设备、通信设备等行业。企业特征污染物：砷、锡、铜、铅、镍、银、氰化物、氟化物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、石油烃（C10-C40）、丙酮、氨氮、阴离子表面活性剂。

自行监测报告编辑单位：广东正明检测技术有限公司

（具体地址：东莞市东城街道东科路 38 号 C1 栋 101 室
联系人：梁耀伟）

实施监测时间：土壤监测 2023 年 9 月，地下水监测 2023 年 4 月、2023 年 9 月。

监测结论：

一、共布设土壤点位 8 个，共采集土壤样品 9 个（含 1 个现场平行样），土壤监测项目包括 pH 值、砷、镍、铜、铅、银、锡、氰化物、氟化物、甲醛、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、丙酮、石油烃（C10-C40）。本项目检测结果浓度低于《土壤环境质量建

设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值或计算的筛选值。

二、共布设地下水井 5 个（其中 1 个对照点），分季度采样，G4 为每半年采样一次，G1、G2、G3 与 G5 采样时间为一年一次，地下水检测项目包括 pH 值、浊度、镍、铜、锡、铅、银、阴离子表面活性剂、氨氮、氰化物、氟化物、甲醛、苯、甲苯、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、丙酮、可萃取性石油烃（C10-C40）。超标情况：第一次监测（2023 年 4 月）地下水样品中 G4（检测报告中为 GW01）浊度和氨氮超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值或选用的限值，其余检测结果均满足 III 类标准限值或选用的限值。第二次监测（2023 年 9 月）样品检测结果，G1、G2、G3、G4、G5 浊度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值，G1、G2、G3 的氨氮超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值。其余检测结果均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值或选用的限值。

三、土壤监测结论：土壤监测项目均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值或计算的筛选值；

地下水监测结论：本项目地下水项目中的浊度、氨氮的检测结果显示超《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类标准限值，其余检测结果均低于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中 III 类标准限值或选用的筛选值。