

风险管控地-2024年第1季度随机抽查情况公示表

序号	检查对象	属地镇街	检查时间	检查情况	检查结果	处理结果
1	东莞市塘厦镇行政中心区A03-01地块	塘厦镇	2024-1-17	现场正在开始施工，周边有围栏，未发现违法行为。	未发现环境问题	予以记录。
2	东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目（地块编码：H02-07, H02-06）	万江街道	2024-1-24	该项目已编制土壤污染修复方案、基坑支护专项施工方案，现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。	未发现环境问题	予以记录。
3	东莞市塘厦镇行政中心区A03-01地块	塘厦镇	2024-2-29	现场正在开始施工，周边有围栏，未发现违法行为。	未发现环境问题	予以记录。
4	东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目（地块编码：H02-07, H02-06）	万江街道	2024-2-22	该项目已编制土壤污染修复方案、基坑支护专项施工方案，现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。	未发现环境问题	予以记录。
5	东莞市塘厦镇行政中心区A03-01地块	塘厦镇	2024-3-27	现场正在开始施工，周边有围栏，未发现违法行为。	未发现环境问题	予以记录。
6	东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目（地块编码：H02-07, H02-06）	万江街道	2024-3-14	该项目已编制土壤污染修复方案、基坑支护专项施工方案，现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。	未发现环境问题	予以记录。