

专项检查结果汇总表

填报单位：东莞市生态环境局

日期：2024 年 12 月

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
1	东莞市龙旭印刷包装有限公司	茶山镇	纸和纸板容器制造	2024/7/11	较为规范	——	——
2	东莞市新能能源管理有限公司众亨发泡胶制品天然气锅炉项目	茶山镇	热力生产和供应	2024/7/11	基本规范	——	——
3	东莞市众鑫金属表面处理有限公司	茶山镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/22	较为规范	——	——
4	东莞市奥佳铝金属表面处理有限公司	茶山镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/29	基本规范	——	——
5	东莞市法莱西香水包装有限公司	茶山镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/29	基本规范	——	——
6	广东华蔚精密技术有限公司	茶山镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/29	较为规范	——	——
7	东莞市创易达金属表面处理有限公司	茶山镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/1	较为规范	——	——
8	东莞市铨石金属表面处理有限公司	茶山镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/1	较为规范	——	——
9	东莞市圣盾电子科技有限公司	茶山镇	有色金属铸造	2024/8/1	基本规范	——	——
10	东莞润航新材料科技有限公司	常平镇	危险废物治理	2024/7/12	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
11	东莞市长行五金电子有限公司	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/12	较为规范	——	——
12	东莞市得圆五金制品有限公司	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/12	较为规范	——	——
13	东莞市可多精密科技有限公司(东莞市长鑫蚀刻科技有限公司)	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/12	基本规范	——	——
14	东莞市荣丰工业污水处理有限公司(东莞市常平镇环保专业基地表面处理中心废水处理项目)	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/12	较为规范	——	——
15	东莞市青洋包装制品有限公司	常平镇	纸制品制造	2024/7/12	较为规范	——	——
16	东莞恒诚灯饰有限公司	常平镇	灯用电器附件及其他照明器具制造	2024/7/24	较为规范	——	——
17	东莞市敏欣实业有限公司	常平镇	有色金属铸造	2024/7/24	基本规范	——	——
18	东莞市炜铭五金制品有限公司	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/24	基本规范	——	——
19	东莞市瑞昇欣科技有限公司	常平镇	特种玻璃制造	2024/7/30	基本规范	——	——
20	东莞市中硕新材料有限公司	常平镇	特种玻璃制造	2024/7/30	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
21	东莞市常平东部污水处理厂二期	常平镇	污水处理及其再生利用	2024/8/22	基本规范	——	——
22	东莞市信泰精密技术有限公司	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/22	较为规范	——	——
23	东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	常平镇	汽车维修与维护	2024/8/23	基本规范	——	——
24	东莞运城制版有限公司第一车间	常平镇	其他未列明金属制品制造	2024/9/4	基本规范	——	——
25	东莞市环宇源科技有限公司	大朗镇	锂离子电池制造	2024/7/18	基本规范	——	——
26	东莞市镇森精密机电设备有限公司	大朗镇	其他未列明金属制品制造	2024/7/18	较为规范	——	——
27	东莞市禾盛金属科技有限公司	大朗镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/23	基本规范	——	——
28	东莞市立玮金属科技有限公司	大朗镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/23	较为规范	——	——
29	东莞市凯兴金属制品有限公司	大朗镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/23	较为规范	——	——
30	东莞市大朗供联汇能废机油回收利用有限公司	大朗镇	危险废物治理	2024/7/31	较为规范	——	——
31	东莞市慧鸿新材料有限公司	大朗镇	涂料制造	2024/7/31	较为规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
32	东莞高普制漆有限公司	大朗镇	涂料制造	2024/9/19	较为规范	——	——
33	东莞市远大刨花板有限公司	大岭山镇	刨花板制造	2024/7/12	基本规范	——	——
34	东莞市巨荣精密制造科技有限公司	大岭山镇	有色金属铸造	2024/7/15	较为规范	——	——
35	东莞市东展金属科技有限公司	大岭山镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/15	基本规范	——	——
36	东莞市炬仁五金制品有限公司	大岭山镇	黑色金属铸造	2024/7/15	较为规范	——	——
37	东莞市昊致五金制品有限公司	大岭山镇	有色金属铸造	2024/7/15	基本规范	——	——
38	东莞市环洁化工有限公司	大岭山镇	环境污染处理专用药剂材料制造	2024/7/15	基本规范	——	——
39	东莞市瑞佳制造有限公司	大岭山镇	有色金属铸造	2024/7/15	基本规范	——	——
40	东莞长腾金属制品有限公司	大岭山镇	黑色金属铸造	2024/8/6	较为规范	——	——
41	东莞市佳佳食品有限公司	道滘镇	其他方便食品制造	2024/7/22	较为规范	——	——
42	东莞市华利莱新材料有限公司	道滘镇	纸和纸板容器制造	2024/8/2	较为规范	——	——
43	东莞市裕丰纸品有限公司	道滘镇	其他纸制品制造	2024/8/2	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
44	东莞市钰池金属科技有限公司	道滘镇	有色金属铸造、其它未列明金属制品制造	2024/8/5	较为规范	——	——
45	东莞市华昌家具有限公司	东城街道	金属家具制造	2024/7/15	基本规范	——	——
46	东莞市时裕工贸有限公司	东城街道	金属结构制造	2024/7/25	不规范	方案情况：1、自行监测方案为平台下载的旧方案，缺少厂界噪声监测点位，厂区内无组织监测点位，厂界无组织废气缺少挥发性有机物（总 VOCs）、非甲烷总烃监测指标，需按最新排污证更新自行监测方案；2、方案缺少样品采集和保存方法内容；3、方案缺少监测仪器设备、质控措施内容。监测情况：1、DA004 排放口不满足上 3 下 6 要求；2、企业现场未能提供 2023 年相应的检测报告和原始记录。公开情况：企业现场未能提供 2023 年相应监测报告，2023 年 6 月平台上有数据发布，但数据存在不合理性，平台未设置不监测原因，完成率低，年度报告未发布公开，平台监测方案为 2022 年的旧方案，需按新证要求更新并执行新方案。	方案情况：已重新编制方案，按要求补充相关信息。监测情况：1、已联系环保建筑公司对采样平台、排放口进行整改；2、已联系第三方检测公司对漏测未测内容进行补测，待补测结果出具后尽快补填补公开；3、已补充提供往年监测报告及原始记录。公开情况：1、已补充停产期间的不监测说明；2、已补充 2023 年度报告。
47	东莞浩川新材料有限公司	东城街道	涂料制造	2024/7/25	较为规范		
48	东莞万德电子产品有限公司	东城街道	其他橡胶制品制造	2024/7/29	不规范	方案情况：1、缺少无组织废气甲苯及二甲苯及非甲烷总烃的监测内容；2、自行监测方案缺少有组织废气颗粒物、厂界无组织、厂区内无组织的采集方法；3、方案中缺少监测设备。监测情况：1、排放口 DA003 不满足上 3 下 6 管径；2、报告 YZAJ-5085F1 无组织颗粒物缺少上风向监控点。公开情况：1、缺少 2023 年度报告；2、2023 年度第 1-3-4 季度和 2024 年第 1 季度噪声及 2023 年度厂区无组织非甲烷总烃未开展监测，且无设置不监测原因。	方案情况：已重新编制方案，按要求补充相关信息。监测情况：1、已联系环保建筑公司对采样平台、排放口进行整改；2、已联系第三方检测公司对漏测未测内容进行补测，待补测结果出具后尽快补填补公开；3、已补充提供往年监测报告及原始记录。公开情况：1、已补充停产期间的不监测说明；2、已补充 2023 年度报告。

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
49	东莞市巷泉印刷有限公司	东城街道	其他纸制品制造	2024/7/29	基本规范	——	——
50	东莞大展五金有限公司	东城街道	有色金属铸造	2024/7/29	基本规范	——	——
51	东莞市全泰纸品有限公司	东城街道	纸和纸板容器制造	2024/8/7	基本规范	——	——
52	东莞市众耀印刷包装制品有限公司	东城街道	纸制品制造	2024/8/7	较为规范	——	——
53	东莞优先家居有限公司	东城街道	木质家具制造	2024/8/7	基本规范	——	——
54	奕东电子科技有限公司	东城街道	其他电子元件制造	2024/8/7	基本规范	——	——
55	东莞市庆奥汽车销售服务有限公司	东城街道	汽车维修与维护	2024/8/8	基本规范	——	——
56	东莞应山红新能源科技有限公司	东坑镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/19	基本规范	——	——
57	东莞市锐岚光学镜片有限公司	东坑镇	特种玻璃制造	2024/7/26	基本规范	——	——
58	东莞市佳远精密电子科技有限公司	东坑镇	有色金属铸造	2024/8/8	较为规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
59	东莞市博高五金科技有限公司	凤岗镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/15	不规范	方案情况：1. 自行监测方案缺少厂界噪声点位，缺少非甲烷总烃及苯系物指标，缺少雨水监测点位。2. 挥发性有机物、硫酸雾、粉尘执行标准错误。3. 总 VOCs 、硫酸雾分析方法不正确，硫酸雾分析设备不正确。4. 缺少样品采集和保存方法；监测情况：1. 厂界噪声、雨水排放口缺少监测频率；2. 未及时提供原始记录。公开情况：1. 报告编号：BST20240516-02 监测结果公开不及时；2. 监测结果公开不完整，完成率为 0%，缺少 2023 年年度报告，未设置不监测原因情况说明。	方案情况：1、监测方案已补充点位及项目；2、相关废气监测项目执行标准、分析方法已修正；3、已补充样品采集和保存方法。监测情况：已对漏测内容进行补测，待补测报告签发后进行补填报；公开情况：1、已对有关公开人员进行培训，严格要求按文件要求及时公开有关手工监测结果；2、已补公开监测报告结果，目前完成率已达到 100%；3、已补充 2023 年年度报告。
60	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司东莞分公司	凤岗镇	汽车制造业	2024/7/15	较为规范	——	——
61	东莞新创捷精艺金属有限公司	凤岗镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/15	基本规范	——	——
62	凤岗镇厨余垃圾处理中心	凤岗镇	环境卫生管理	2024/7/16	基本规范	——	——
63	东莞誉展化工有限公司	凤岗镇	涂料制造	2024/7/16	基本规范	——	——
64	东莞市徐氏电子科技有限公司	凤岗镇	锂离子电池制造	2024/7/16	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
65	永铿家具(东莞)有限公司	凤岗镇	木质家具制造	2024/7/18	不规范	方案情况: 1、自行监测方案为平台下载的旧方案, 缺少DA008 排放口、厂界无组织、厂区内无组织监测点位; 2、方案缺少样品采集和保存方法相关内容; 3、有组织废气总挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯错用环境空气方法, 缺少厂界噪声监测方法; 4、方案缺少监测仪器设备、质控措施内容。监测情况: 1、DA004、DA005、DA006、DA007 排放口缺少标识牌、采样平台, 排放口不满足上3下6 要求; 2、2023 年 DA004、DA005、DA006 排放口未开展监测, 厂界无组织苯、甲苯、二甲苯、颗粒物未开展监测, 厂界噪声监测 1 频次, 缺少 3 频次。公开情况: 1、企业排污证发证日期 2022.8.19, 平台方案未更新, 全部监测数据未公开。	方案情况: 1、已补充点位及项目; 2、已补充样品采集和保存方法、监测仪器设备、质控措施等内容。监测情况: 1、已补充废弃排气筒标识牌; 2、已联系环保建筑公司对采样平台、排放口进行设计加装, 尽快完成整改; 3、已查明漏测时段为未生产无排污时段。公开情况: 1、已按要求更新系统方案; 2、已补公开监测报告结果, 目前完成率已达到 100%; 3、已补充停产不监测记录。
66	东莞市鸿卓五金机械设备有限公司	凤岗镇	有色金属铸造	2024/7/18	较为规范	——	——
67	东莞市新能能源管理有限公司丰田洗涤天然气锅炉项目	凤岗镇	热力生产和供应、锅炉	2024/7/18	较为规范	——	——
68	东莞市钰华能源科技有限公司	凤岗镇	热力生产和供应	2024/7/18	较为规范	——	——
69	永丰余纸业(东莞)有限公司	凤岗镇	其它纸制品制造	2024/7/18	基本规范	——	——
70	傲世尔电子科技(东莞)有限公司	凤岗镇	锂离子电池制造	2024/8/13	基本规范	——	——
71	东莞市凤岗镇中心区生活垃圾渗沥液处理站	凤岗镇	污水处理及其再生利用	2024/8/13	基本规范	——	——
72	东莞市天华创展印刷有限公司	凤岗镇	书、报刊印刷	2024/8/13	基本规范	——	——
73	东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司	凤岗镇	金属制品业	2024/8/14	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
74	东莞市互利光学科技有限公司	凤岗镇	特种玻璃制造	2024/8/14	较为规范	——	——
75	东莞恒宏眼镜有限公司	高埗镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/17	较为规范	——	——
76	东莞市华欣五金制品有限公司	高埗镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/12	基本规范	——	——
77	东莞济安塑胶五金制品有限公司	高埗镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/15	基本规范	——	——
78	陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司	高埗镇	眼镜制造、金属表面处理及热处理加工	2024/8/15	较为规范	——	——
79	东莞恩斯克转向器有限公司	莞城街道	汽车零部件及配件制造	2024/8/12	基本规范	——	——
80	东莞市德高水务有限公司	横沥镇	污水处理及其再生利用	2024/7/11	较为规范	——	——
81	东莞市谊鑫五金有限公司	横沥镇	有色金属铸造	2024/7/11	基本规范	——	——
82	东莞市得佳新材料科技有限公司	横沥镇	涂料制造	2024/7/19	基本规范	——	——
83	东莞市丽权五金制品有限公司	横沥镇	有色金属铸造	2024/7/19	较为规范	——	——
84	东莞市威琪模型实业有限公司	横沥镇	有色金属铸造	2024/7/22	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
85	广东泽浥环境科技有限公司	横沥镇	环境污染处理专用药剂材料制造	2024/7/22	较为规范	——	——
86	东莞市顺源净水科技有限公司	洪梅镇	环境污染处理专用药剂材料制造	2024/7/25	较为规范	——	——
87	广东福利龙复合肥有限公司	洪梅镇	复混肥料制造	2024/8/15	较为规范	——	——
88	东莞市复鑫智能家居实业有限公司	洪梅镇	表面处理	2024/8/20	基本规范	——	——
89	东莞市鸿达纸品有限公司	洪梅镇	其他纸制品制造	2024/8/20	较为规范	——	——
90	东莞三屯源发纸品有限公司	厚街镇	纸和纸板容器制造	2024/7/12	基本规范	——	——
91	东莞市铎德精密配件有限公司	厚街镇	有色金属铸造	2024/7/12	较为规范	——	——
92	东莞市烨辉五金有限公司	厚街镇	有色金属铸造	2024/7/12	基本规范	——	——
93	中升(东莞)汽车维修服务有限公司	厚街镇	汽车维修与维护	2024/7/12	基本规范	——	——
94	东莞市联丰食品加工有限公司	厚街镇	米、面制品制造	2024/7/16	不规范	方案情况: 1.自行监测方案缺少厂界噪声点位与监测频次; 2.缺少无组织废气样品采集和保存方法; 3.无组织废气的分析方法选择不正确。监测情况: 1. 废气排放口标识牌信息不规范; 2. 废气排放口监测断面位置不满足上3下6要求; 3. 企业未及时提供检报告及监测原始记录。公开情况: 1.监测结果公开不及时; 2.监测结果公开不完整, 自行监测平台未联网, 缺少2023年度报告, 未设置不监测原因。	方案情况: 已补充有关监测项目和样品采集和保存方法、监测仪器设备等内容。监测情况: 1、已补充排污口标识牌; 2、已联系第三方检测公司对漏测未测内容进行补测, 待补测结果出具后尽快补填补公开。公开情况: 监测信息公开情况暂未完成整改。

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
95	东莞龙颜新型材料科技有限公司	厚街镇	涂料制造	2024/7/16	较为规范	——	——
96	东莞市骏华皮革制品有限公司	厚街镇	皮革鞣制加工	2024/7/16	基本规范	——	——
97	东莞市联科环保材料有限公司	厚街镇	涂料制造	2024/7/16	基本规范	——	——
98	东莞市厚街同力五金制品厂	厚街镇	有色金属铸造	2024/7/16	较为规范	——	——
99	东莞市优艺家具有限公司	厚街镇	木质家具制造	2024/7/22	不规范	方案情况：自行监测方案中缺少雨水的监测点位，无组织废气苯、甲苯、二甲苯的监测指标。监测情况：1. 排放口标志牌信息与排污证不一致；2. 排放口 DA001 未设置监测平台；3. 废气排放口 DA001 监测断面位置不满足上 3 下 6 要求；4. 缺少 2023 年噪声第三、四季度的监测数据，下半年无组织废气和雨水排放口的监测，2024 年上半年度未开展监测。公开情况：1. 报告编号：SF23080423 监测结果公开不及时。 2. 监测结果公开不完整，缺少 2023 年度报告，且未设置不监测原因。	方案情况：已补充有关监测项目和样品采集。监测情况：1、已补充并更新排污口标识牌；2、已联系环保建筑公司对采样平台、排放口进行整改；3、已联系第三方检测公司对漏测未测内容进行补测，待补测结果出具后尽快补填补公开。公开情况：已补充公开相关监测信息。
100	东莞企贤新型材料有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2024/7/22	基本规范	——	——
101	东莞廷邑制模科技有限公司	厚街镇	黑色金属铸造	2024/7/22	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
102	东莞市神羽皮业有限公司	厚街镇	皮革鞣制加工	2024/7/23	不规范	方案情况：1. 自行监测方案中缺少有组织废气与无组织废气的监测指标与监测频次；2. 缺少无组织废气的执行标准与限值；3. 缺少有组织废气、无组织废气、噪声样品采集和保存方法；4. 缺少有组织废气、无组织废气、噪声的监测分析方法；5. 自行监测方案缺少所有项目监测仪器设备；6.自行监测方案缺少质控措施。监测情况：1. 废气排放口辅助设施不满足要求；2. 废气排放口DA001 监测断面位置不满足上3下6要求；3. 缺少2023年度与2024年第一、第二季度的噪声监测数据。公开情况：1.报告编号：GDLHBG240325301 监测结果公开不及时；2.监测结果公开不完整，缺少2023年度报告，且未设置不监测原因，完成率低于90%。	方案情况：已补充有关监测项目信息和样品采集方法、监测方法、监测设备信息、质控措施信息等。监测情况：1、已联系环保建筑公司对采样平台、排放口进行整改；2、已针对未监测情况进行核查，承诺日后严格按排污证规定开展自行监测。公开情况：1、已补充在线监控设备故障说明；2、其余公开不规范项仍在整改当中。
103	东莞市长德五金有限公司	厚街镇	有色金属铸造	2024/7/23	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
104	东莞市东通达环保科技有限公司	虎门镇	污水处理及其再生利用	2024/8/13	不规范	方案情况：1、方案缺少废水进水口、厂界噪声监测点位内容；监测方案只有执行标准名称，无限值内容，有组织废气氧化氢执行 GB21900-2000,应修改为 DB44/27-2001,挥发性有机物、苯、苯系物执行 DB44/814-2010,应修改为 DB4412367-2022; 方案缺少样品采集和保存方法内容； 2、废水缺少阴离子表面活性剂、动植物油、总锌、氧化物、无组织废气、颗粒物等多个监测指标监测分析方法； 3、质控措施缺少委托第三方有资质检测公司的说明（企业目前正在办理排污许可证重新申请手续，建议企业在取得新证后，按新证的要求完善自行监测方案）。监测情况：1、DA002、DA004 排放口不满足上 3 下 6 要求，但满足上下 1.5 倍；2、企业 2023.12.14 日取得排污许可证，2024.3.12-15 开展验收监测，至今未开展自行监测工作，废水进水口总氮、总磷、废水排放口悬浮物、BOD5、阴离子表面活性剂、总锌、总铁、氧化物、石油类、动植物油、总铝、厂界噪声监测频次不符合排污证要求；3、生产废水进水口未按排污证要求安装在线监测仪（流量、化学需氧量、氨氮）。公开情况：企业首次取得排污证后只开展 1 次验收监测，全国污染源平台未生成执行方案，数据未能发布公开。	方案情况：已重新编制方案，按要求补充相关信息。监测情况：自行监测开展基本完成整改，生产废水进水口安装在线监测仪整改施工中。公开情况：基本完成整改，已生成监测方案并发布数据，仍存在发布不及时情况。
105	东莞市赣兴服饰辅料有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2024/8/14	较为规范	——	——
106	东莞市润国五金制品有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2024/8/14	较为规范	——	——
107	东莞市通铨五金科技有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2024/8/15	基本规范	——	——
108	东莞市创鑫鸿盛实业有限公司	虎门镇	通用设备制造业	2024/8/15	基本规范	——	——
109	东莞市虎门医院树田院区	虎门镇	综合医院	2024/8/15	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
110	东莞市朗铸五金塑胶制品有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2024/8/27	较为规范	——	——
111	东莞市海磁电子科技有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2024/8/27	基本规范	——	——
112	东莞沃昌金属制品有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2024/8/27	较为规范	——	——
113	东莞市秉威五金电子有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2024/9/1	基本规范	——	——
114	东莞市泽之朝五金电子科技有限公司	虎门镇	有色金属铸造	2024/9/9	基本规范	——	——
115	东莞市欣宝盛科技有限公司	黄江镇	有色金属铸造	2024/7/15	基本规范	——	——
116	广东省常兴金刚石精密磨具有限公司	黄江镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/15	较为规范	——	——
117	东莞裕祥鞋材有限公司	黄江镇	皮革鞣制加工	2024/7/15	较为规范	——	——
118	东莞市志中成科技有限公司	黄江镇	有色金属铸造	2024/7/16	基本规范	——	——
119	东莞裕擎鞋材有限公司	黄江镇	皮革鞣制加工	2024/7/16	较为规范	——	——
120	东莞黄江高美金属制品有限公司	黄江镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/24	较为规范	——	——
121	东莞市柏盛纸品有限公司	黄江镇	其它纸制品制造	2024/7/24	基本规范	——	——
122	东莞市黄江向东五金制品厂	黄江镇	有色金属铸造	2024/7/24	较为规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
123	东莞市黄江力特热处理厂	黄江镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/12	较为规范	——	——
124	东莞市展翱五金科技有限公司	黄江镇	锻件及粉末冶金制品制造	2024/8/12	较为规范	——	——
125	东莞市广益昊五金制品有限公司	黄江镇	有色金属铸造	2024/8/26	较为规范	——	——
126	东莞润丰金属塑胶有限公司	寮步镇	其他金属制日用品制造	2024/7/18	基本规范	——	——
127	东莞市永强汽车制造有限公司	寮步镇	改装汽车制造	2024/7/18	基本规范	——	——
128	东莞市新能源管理有限公司悦声纸业天然气锅炉项目	寮步镇	热力生产和供应	2024/7/22	较为规范	——	——
129	东莞市吉彩装饰材料有限公司	寮步镇	防水建筑材料制造、涂料制造	2024/7/22	较为规范	——	——
130	东莞华震电器有限公司	寮步镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/24	较为规范	——	——
131	东莞嘉丰机电设备有限公司	寮步镇	其他未列明金属制品制造	2024/8/7	较为规范	——	——
132	东莞金鑫五金制品有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/17	较为规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
133	东莞市欣奕五金实业有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/17	较为规范	——	——
134	东莞市蔓机莱金属表面处理有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/17	较为规范	——	——
135	东莞市兴霖电镀有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/17	较为规范	——	——
136	东莞市豪丰工业污水处理有限公司(东莞市麻涌镇豪峰电镀、印染专业基地电镀废水处理厂、集中污水处理厂)	麻涌镇	污水处理及其再生利用	2024/7/19	较为规范	——	——
137	东莞市铝基五金制品有限公司	麻涌镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/19	较为规范	——	——
138	中油碧辟石油有限公司东莞南城区加油站	南城街道	机动车燃油零售	2024/7/10	基本规范	——	——
139	东莞市合信汽车销售服务有限公司	南城街道	汽车、摩托车等修理与维护	2024/8/13	基本规范	——	——
140	中油碧辟石油有限公司东莞宏伟加油站	南城街道	机动车燃油零售	2024/8/13	基本规范	——	——
141	东莞市金泰汽车销售服务有限公司	南城街道	汽车修理与维护	2024/9/23	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
142	东莞市刚翡五金制品有限公司	企石镇	有色金属铸造	2024/7/22	较为规范	——	——
143	东莞市联鑫盟纸品有限公司	企石镇	其他纸制品制造	2024/7/22	基本规范	——	——
144	东莞市霖盈实业有限公司	企石镇	有色金属铸造	2024/7/23	较为规范	——	——
145	东莞市宏泰压铸科技有限公司	企石镇	有色金属铸造	2024/8/6	较为规范	——	——
146	广东精研玻璃科技有限公司	桥头镇	特种玻璃制造	2024/7/17	较为规范	——	——
147	东莞市必扬五金压铸有限公司	桥头镇	有色金属铸造	2024/7/17	基本规范	——	——
148	东莞市辉能电子科技有限公司	桥头镇	锂离子电池制造	2024/7/17	较为规范	——	——
149	东莞市桥头富隆模具机械制造有限公司	桥头镇	有色金属铸造	2024/7/17	基本规范	——	——
150	东莞市泰迪玻璃有限公司	桥头镇	特种玻璃制造	2024/7/29	较为规范	——	——
151	东莞市乐太电子科技有限公司	桥头镇	特种玻璃制造	2024/7/29	较为规范	——	——
152	博特科(广东)科技有限公司	桥头镇	锂离子电池制造	2024/7/29	较为规范	——	——
153	东莞市桥头镇大东洲生活垃圾填埋场渗滤液处理示范项目	桥头镇	污水处理及其再生利用	2024/8/5	基本规范	——	——
154	东莞市元利贞金属制品科技有限公司	桥头镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/5	基本规范	——	——
155	广东百聚能源科技有限公司	桥头镇	锂离子电池制造	2024/10/9	较为规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
156	东莞市赞铭五金制品有限公司	清溪镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/3	不规范	方案情况：1、监测方案为全国污染源平台下载的方案，缺少厂界无组织废气、挥发性有机物、颗粒物、硫酸雾、厂区内无组织非甲烷总烃执行标准和限值；方案缺少样品采集和保存方法内容；方案缺少监测仪器设备、质控措施内容；2、厂界无组织废气、厂区内无组织废气错用固定源方法，厂界噪声缺少监测方法。监测情况：1、DA001排放口缺少标志牌，采样口不满足上3下6要求；2、企业现场未能提供相应的检测报告和原始记录。公开情况：1、全国污染源平台2023.11有数据发布，但企业未能提供相应的检测报告，且发布的数据存在不合理性。	方案情况：已重新编制方案，按要求补充相关信息。监测情况：1、已联系环保建筑公司对污染物标识牌、采样平台、排放口进行整改；2、已补充提供往年监测报告及原始记录。公开情况：已补充提供往年监测报告及原始记录。
157	东莞市鑫濠信精密工业有限公司	清溪镇	其它未列明金属制品制造	2024/7/3	不规范	方案情况：1、自行监测方案为2022年旧方案，缺少工业炉窑周边颗粒物监测指标、厂界噪声监测指标；2、DA002、DA003排放口颗粒物执行标准和限值应修改为GB39726-2020，限值30mg/m ³ ；3、缺少无组织废气、厂界噪声HJ/T55-2000、GB12348-2008采样依据；4、有组织废气颗粒物错用环境空气方法，应修改为GB/T16157-1996及其修改单；5、质控措施缺少委托第三方有资质检测公司的说明。监测情况：1、企业现实有2个废气排放口，均未设置标志牌（需变更排污证）；2、DA001废气排放口不满足上3下6要求；3、企业未能提供2023年监测报告和原始记录，按未开展监测扣分处理。公开情况：1、企业未能提供2023年监测报告，2023年全国污染源平台上数据为0，未设置不监测原因，年度报告未发布公开，所以本项不得分。	方案情况：已重新编制方案，按要求补充相关信息。监测情况：1、经核查，企业实际有2个废气排放口，已设置标志牌并计划尽快申请变更排污证；2、已联系环保建筑公司对污染物标识牌、采样平台、排放口进行整改；3、已联系第三方检测公司对漏测未测内容进行补测，待补测结果出具后尽快补填补公开。公开情况：1、已补充设置停产期间的不监测记录；2、已补充发布年度报告。

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
158	东莞市陆陆隆五金制品有限公司	清溪镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/3	不规范	方案情况：1、DA001、DA002、DA005 排放口氮氧化物执行 GB44/27-2001，限值 120mg/m³，应修改为 GB21900-2008，限值 100mg/m³，厂界无组织废气均缺少执行标准名称。2、方案为平台下载的方案，缺少样品采集和保存方法内容；3、有组织废气氮氧化物错用环境空气方法，无组织废气氮氧化物、颗粒物、硫酸雾错用固定源方法；4、方案缺少监测仪器设备、质控措施内容。监测情况：1、DA003、DA004 排放口未设置采样平台，监测孔不满足规范要求，5 个废气排放口均不满足上 3 下 6 要求；2、2023 年雨水未开展监测；3、企业 2023 年开展 4 次监测，均未提供原始记录。公开情况：1、报告编号：SZT230150 采样日期 3.13，公开采样日期 3.31，报告编号：SZT202308115，采样日期 8.16，公开采样日期 11.10，与报告不一致；2、全年 4 次监测报告均未及时公开；3、2023 年第二、四季度噪声未发布公开，年度报告未发布公开，完成率偏低。	方案情况：已重新编制方案，按要求补充相关信息。监测情况：1、已联系环保建筑公司对采样平台、排放口进行整改；2、已补充提供往年监测报告及原始记录。公开情况：1、根据监测报告，已修正公开数据情况；2、已补充公开噪声监测结果；3、已补充发布年度报告。
159	东莞力朗电池科技有限公司	清溪镇	锂离子电池制造	2024/7/3	基本规范	——	——
160	东莞市佳锦胜包装制品有限公司	清溪镇	纸和纸板容器制造	2024/7/18	不规范	方案情况：1.自行监测方案缺少厂界噪声点位与监测频次；2.缺少无组织废气样品采集和保存方法；3.无组织废气的分析方法选择不正确。监测情况：1. 废气排放口标识牌信息不规范；2. 废气排放口监测断面位置不满足上 3 下 6 要求；3. 企业未及时提供检报告及监测原始记录。公开情况：1.监测结果公开不及时；2.监测结果公开不完整，自行监测平台未联网，缺少 2023 年度报告，未设置不监测原因。	方案情况：已重新编制方案，按要求补充相关信息。监测情况：1、已联系环保建筑公司对采样平台、排放口进行整改；2、已补充提供往年监测报告及原始记录。公开情况：1、已对有关公开人员进行培训，严格要求按文件要求及时公开有关手工监测结果；2、已补充发布年度报告。

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
161	东莞市清溪宝诚五金厂	清溪镇	其他未列明金属制品制造	2024/7/18	不规范	方案情况：1. 自行监测方案中缺少有组织废气和无组织废气、废水、噪声监测频次要求；2. 缺少有组织废气与无组织废气、废水、噪声的样品、采集和保存方法；3. 缺少废水、噪声的监测分析方法；4. 自行监测方案缺少监测仪器设备；5. 自行监测方案缺少质控措施。监测情况：1. 天然气燃烧废气排放口 DA004，喷粉、注塑排放口 DA003，标识牌信息与排污证不一致；2. 喷粉、注塑排放口 DA003 的监测平台不满足要求；3. 排放口 DA003 监测断面位置不满足上3下6要求。4. 缺少2023年度第一、第二季度的噪声监测，缺少有组织废气 DA003、DA004 监测频次，缺少 DW002 监测频次；5. 无组织排放恶臭的污染监测频次不符合排放标准要求。公开情况：1. 监测结果公开不及时；报告编号：GDL HBG231101015、GDL HBG240130701、GDL HBG230722008 数据未公开；2. 监测结果公开不完整，缺少无组织监测点位结果及厂界噪声结果，缺少23年年度报告，且未设置不监测原因。	方案情况：1、自行监测方案中已补充有组织废气和无组织废气、废水、噪声监测频次要求；2. 已补充有组织废气与无组织废气、废水的样品、采集和保存方法；3、已补充噪声、废水的监测分析方法。4、自行监测方案已补充监测仪器设备。5、自行监测方案已补充质控措施。监测情况：1、天然气燃烧废气排放口 DA004，喷粉、注塑排放口 DA003，标识牌信息已更改为与排污证一致；2、企业目前业务效益不好，处于半停产，不具备监测条件。已指导企业按证排污、安全生产，督促企业在恢复正常后立即实施整改；3、企业已补充第二季度噪音结果。公开情况：1、已补公开监测报告结果，目前完成率已达到100%；2、已补充23年年度报告。
162	东莞市博格实业有限公司	清溪镇	金属结构制造	2024/7/18	基本规范	——	——
163	东莞市锦睿塑胶科技有限公司	清溪镇	有色金属铸造	2024/7/18	基本规范	——	——
164	东莞恒华印刷有限公司	清溪镇	纸和纸板容器制造	2024/7/25	基本规范	——	——
165	东莞市鸿德电池有限公司	清溪镇	锂离子电池制造	2024/7/25	基本规范	——	——
166	东莞市伟源五金有限公司	清溪镇	有色金属铸造	2024/7/25	基本规范	——	——
167	东莞德龙健伍电器有限公司	清溪镇	其他家用电器器具制造	2024/10/17	较为规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
168	东莞市齐美五金塑胶制造有限公司	沙田镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/30	较为规范	——	——
169	迪爱生(东莞)油墨有限公司	沙田镇	油墨及类似产品制造	2024/8/2	基本规范	——	——
170	东莞市御粮食品有限公司	沙田镇	方便食品制造	2024/8/2	基本规范	——	——
171	东莞大东树脂有限公司	沙田镇	其它专用化学产品制造、锅炉、电子专用材料制造	2024/8/5	较为规范	——	——
172	东莞市泰景环保科技有限公司(东莞市沙田镇电镀专业基地污水处理厂)	沙田镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/5	较为规范	——	——
173	东莞市浩铸五金制品有限公司	沙田镇	有色金属铸造	2024/8/12	较为规范	——	——
174	东莞市穗滢新型材料科技有限公司	沙田镇	加工纸制造	2024/10/16	较为规范	——	——
175	东莞市圆和印刷有限公司	石碣镇	其它纸质品制造、包装装潢及其它印刷	2024/8/7	较为规范	——	——
176	东莞市石碣嘉诚模具厂	石碣镇	模具制造、有色金属制造	2024/8/7	较为规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
177	东莞市德佳金属表面处理有限公司	石碣镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/8	较为规范	——	——
178	东莞市石碣顺景彩印厂	石碣镇	其他纸制品制造	2024/8/8	较为规范	——	——
179	东莞市新文汇环保科技有限公司	石碣镇	污水处理及其再生利用	2024/8/8	较为规范	——	——
180	东莞安兴五金压铸有限公司	石碣镇	有色金属铸造	2024/8/9	较为规范	——	——
181	吉城光学（东莞）有限公司	石龙镇	光学仪器制造、塑料包装箱及容器制造、表面处理	2024/7/22	基本规范	——	——
182	东莞市石排好钢钢化制品店	石排镇	特种玻璃制造	2024/7/23	基本规范	——	——
183	广东赵渝精密机电科技有限公司	石排镇	其它金属制品制造	2024/7/23	较为规范	——	——
184	东莞百嘉宜食品有限公司	石排镇	速冰食品制造	2024/7/25	较为规范	——	——
185	东莞市炜锆金属制品有限公司	石排镇	有色金属铸造	2024/7/25	较为规范	——	——
186	东莞市红耀五金制品有限公司	石排镇	金属表面处理及热处理加工	2024/7/29	基本规范	——	——
187	广东德聚技术股份有限公司下沙厂区	石排镇	其他专用化学产品制造	2024/7/29	较为规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
188	东莞市先健医疗有限公司	松山湖(生态园)	其他医疗设备及器械制造	2024/8/2	较为规范	——	——
189	广东红珊瑚药业有限公司	松山湖(生态园)	中成药生产、锅炉、化学药品制剂制造	2024/8/14	较为规范	——	——
190	广东凯金新能源科技股份有限公司—松山湖总部	松山湖(生态园)	其他电池制造	2024/8/23	较为规范	——	——
191	东莞市亚力山大家具有限公司	塘厦镇	木质家具制造	2024/7/23	基本规范	——	——
192	东莞市宏鑫旭光学有限公司	塘厦镇	特种玻璃制造	2024/7/29	基本规范	——	——
193	东莞合力同心五金有限公司	塘厦镇	有色金属铸造	2024/7/29	基本规范	——	——
194	东莞市杰顺拉链有限公司	塘厦镇	有色金属铸造	2024/7/30	基本规范	——	——
195	东莞市卓坤金属科技有限公司	塘厦镇	有色金属铸造	2024/7/30	基本规范	——	——
196	东莞方皓汽车配件有限公司	塘厦镇	有色金属铸造	2024/7/30	基本规范	——	——
197	东莞市博一家具有限公司	塘厦镇	金属家具制造	2024/8/1	基本规范	——	——
198	东莞市锋昇金属科技有限公司	塘厦镇	模具制造、表面处理、工业炉窑、其它未列明金属制品制造	2024/8/1	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
199	东莞市龙威达五金科技有限公司	塘厦镇	有色金属铸造	2024/8/1	较为规范	——	——
200	东莞市志晨五金科技有限公司	塘厦镇	金属表面处理及热处理加工、有色金属铸造、工业炉窑	2024/8/1	较为规范	——	——
201	东莞市欣盛达光电有限公司	塘厦镇	特种玻璃制造	2024/8/1	较为规范	——	——
202	东莞市合鑫包装科技有限公司	塘厦镇	纸和纸板容器制造	2024/8/20	较为规范	——	——
203	东莞市摩升光学科技有限公司	塘厦镇	特种玻璃制造	2024/8/20	基本规范	——	——
204	东莞市耀兴宏玻璃有限公司	塘厦镇	特种玻璃制造	2024/8/20	较为规范	——	——
205	东莞市捷盛汽车设备有限公司万江分公司	万江街道	汽车维修与维护	2024/8/2	基本规范	——	——
206	广东顺联动漫科技有限公司	万江街道	塑胶玩具制造	2024/8/2	较为规范	——	——
207	东莞市感恩食品科技有限公司	万江街道	食品及饲料添加剂制造、锅炉	2024/8/7	基本规范	——	——
208	中油碧辟石油有限公司东莞分公司	万江街道	机动车燃油零售	2024/8/7	较为规范	——	——
209	东莞市晟邦装饰材料有限公司	万江街道	涂料制造	2024/8/14	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
210	东莞市建和实业有限公司	万江街道	其他未列明金属制品制造	2024/8/14	基本规范	——	——
211	广东南方宏明电子科技股份有限公司	望牛墩镇	电阻电容电感元件制造	2024/7/25	较为规范	——	——
212	东莞市望洪水务有限公司	望牛墩镇	污水处理及其再生利用	2024/8/15	较为规范	——	——
213	东莞百汇达服装有限公司	望牛墩镇	其他机织服装制造	2024/10/17	较为规范	——	——
214	东莞市晶彩纺织制衣洗水有限公司	望牛墩镇	其他机织服装制造	2024/10/17	基本规范	——	——
215	亨泰印刷（广东）有限公司	谢岗镇	包装装潢及其他印刷	2024/7/25	较为规范	——	——
216	东莞安利石材有限公司	谢岗镇	建筑用石加工	2024/7/25	基本规范	——	——
217	东莞超霸电池有限公司	谢岗镇	镍氢电池制造	2024/7/25	基本规范	——	——
218	东莞金山电池有限公司	谢岗镇	锌锰电池制造	2024/7/25	较为规范	——	——
219	东莞市鸿博玻璃工程有限公司	谢岗镇	特种玻璃制造	2024/7/29	基本规范	——	——
220	东莞市恒业幕墙材料有限公司	谢岗镇	金属门窗制造、表面处理	2024/7/29	基本规范	——	——
221	东莞市富贵家玻璃工程有限公司	谢岗镇	特种玻璃制造	2024/7/31	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
222	东莞市港宇精密五金制品有限公司	谢岗镇	有色金属铸造	2024/7/31	基本规范	——	——
223	东莞市无中有新能源科技有限公司	谢岗镇	锂离子电池制造	2024/7/31	基本规范	——	——
224	东莞市怀添五金实业有限公司	谢岗镇	金属制品业	2024/8/12	较为规范	——	——
225	比途力(东莞)新能源有限公司	樟木头镇	锂离子电池制造	2024/7/11	较为规范	——	——
226	东莞市樟木头哥德五金制品厂	樟木头镇	有色金属铸造	2024/7/11	基本规范	——	——
227	东莞市立阳装饰材料有限公司	樟木头镇	涂料制造	2024/7/19	较为规范	——	——
228	东莞市樟木头恒一热处理加工店	樟木头镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/12	基本规范	——	——
229	东莞市升杰实业有限公司	樟木头镇	有色金属铸造	2024/8/12	较为规范	——	——
230	东莞市天时包装制品有限公司	樟木头镇	其它纸制品制造	2024/8/12	基本规范	——	——
231	东莞宏邦高分子科技有限公司	樟木头镇	涂料制造	2024/10/18	基本规范	——	——
232	东莞长安新科电子制品有限公司	长安镇	敏感元件及传感器制造	2024/8/7	较为规范	——	——
233	东莞市明辉五金电镀有限公司	长安镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/1	基本规范	——	——
234	东莞市曼科五金制品有限公司	长安镇	有色金属铸造	2024/8/1	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
235	东莞市长安富兴污水处理中心(东莞市长安镇电镀印染专业基地B区)	长安镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/1	较为规范	——	——
236	东莞市铂城熔铸制品有限公司	长安镇	有色金属铸造	2024/8/2	较为规范	——	——
237	环球石材(东莞)股份有限公司	长安镇	建筑用石加工	2024/8/2	基本规范	——	——
238	东莞市蓝顺五金首饰有限公司	长安镇	有色金属铸造	2024/8/6	较为规范	——	——
239	东莞市帕米洛五金制品有限公司	长安镇	有色金属铸造	2024/8/6	较为规范	——	——
240	东莞市英俭五金实业有限公司	长安镇	有色金属铸造	2024/8/6	基本规范	——	——
241	东莞市皓坤精密技术有限公司	长安镇	黑色金属铸造	2024/8/6	较为规范	——	——
242	东莞市泉硕五金加工有限公司	长安镇	金属表面处理及热处理加工	2024/8/9	基本规范	——	——
243	东莞市汇顺包装制品有限公司	中堂镇	纸和纸板容器制造	2024/8/1	基本规范	——	——
244	东莞市联庆五金制品有限公司	中堂镇	有色金属铸造	2024/8/1	较为规范	——	——
245	圣马可(东莞)制革皮革有限公司	中堂镇	皮革鞣制加工	2024/8/1	基本规范	——	——
246	东莞市富奎灯饰有限公司	中堂镇	有色金属铸造、照明灯具制造	2024/8/6	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
247	东莞市永实环保建材有限公司	中堂镇	黏土砖瓦及建筑砌块制造	2024/8/6	基本规范	——	——
248	广东吉新食品科技有限公司	中堂镇	米、面制品制造	2024/8/6	较为规范	——	——
249	东莞市威亮实业有限公司	中堂镇	无机盐制造	2024/8/13	基本规范	——	——
250	东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司	中堂镇	禽类屠宰	2024/8/13	基本规范	——	——
251	东莞市杭化哈利玛造纸化学品有限公司	常平镇	化学试剂和助剂制造	2024/6/12	较为规范	——	——
252	东莞辉途科技有限公司	常平镇	金属表面处理及热处理加工	2024/6/12	较为规范	——	——
253	东莞市大朗医院	大朗镇	综合医院	2024/6/13	较为规范	——	——
254	东莞华科电子有限公司	大朗镇	电子元件及电子专用材料制造	2024/6/13	基本规范	——	——
255	格尔翰汽车配件(东莞)有限公司	石排镇	汽车零部件及配件制造	2024/6/18	较为规范	——	——
256	东莞市裕丰污水处理有限公司	大岭山镇	污水处理及其再生利用	2024/6/18	基本规范	——	——

序号	排污单位名称	所属镇街	行业类别	实施日期	评估情况汇总		后续整改情况
					规范性	主要存在问题	
257	东莞市虎门镇电镀、印染专业基地南栅污水处理厂(东莞市合丰环保投资有限公司)	虎门镇	金属表面处理及热处理加工	2024/6/19	基本规范	——	——
258	东莞常禾电子有限公司	虎门镇	音响设备制造	2024/6/19	较为规范	——	——
259	东莞时力电子科技有限公司	长安镇	其他电子器件制造	2024/6/20	基本规范	——	——
260	东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司	长安镇	污水处理及其再生利用	2024/6/20	基本规范	——	——
261	东莞市上隆纸业有限公司	中堂镇	机制纸及纸板制造	2024/6/24	较为规范	——	——
262	东莞建晖纸业有限公司	中堂镇	机制纸及纸板制造	2024/6/24	较为规范	——	——
263	东莞仁康医院有限公司	厚街镇	综合医院	2024/6/25	基本规范	——	——
264	东莞市博海环保资源开发有限公司	厚街镇	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2024/6/25	较为规范	——	——
265	东莞伯产合成皮革有限公司	厚街镇	塑料人造革、合成革制造	2024/6/26	较为规范	——	——
266	东莞福珍针织制衣有限公司	道滘镇	其他针织或钩针编织服装制造	2024/6/26	基本规范	——	——

注：根据文件要求，公示内容仅针对评估结果不规范企业。